

16 港北区 日吉3-279-2付近（東急東横線ガード下）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	河川水位上昇による排水不能（想定）
警告板等	あり（警告板・電光表示板・赤灯）
事前対策	なし
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	港北土木事務所



16 港北区 日吉 3-279-2 付近（東急東横線ガード下）



矢上川下流側から



矢上川上流側から