

平成13年

# 横浜市の災害

横浜市総務局災害対策室

## 目次

### 被害の分類

|       |                   |    |
|-------|-------------------|----|
| 第 1   | 平成 13 年の被害状況      | 1  |
| 第 2   | 本市の災害応急対策活動状況     | 6  |
| 第 3   | 1 月 27 日 大雪警報     | 8  |
| 第 4   | 6 月 7 日 大雨洪水警報    | 11 |
| 第 5   | 7 月 25 日 大雨洪水警報   | 15 |
| 第 6   | 8 月 11 日 大雨洪水警報   | 22 |
| 第 7   | 8 月 21 日 台風 11 号  | 26 |
| 第 8   | 8 月 29 日 大雨洪水警報   | 32 |
| 第 9   | 9 月 10 日 台風 15 号  | 36 |
| 第 1 0 | 10 月 1 日 柏尾川水防警報  | 45 |
| 第 1 1 | 10 月 10 日 水防警報    | 48 |
| 第 1 2 | 10 月 29 日 大岡川水防警報 | 52 |
| 第 1 3 | 11 月 5 日 柏尾川水防警報  | 55 |
| 第 1 4 | 主な都市災害            | 58 |
| 第 1 5 | その他の災害            | 61 |
| 第 1 6 | 地震発生に伴う警戒体制       | 63 |
| 第 1 7 | 横浜市緊急危機管理対策       | 64 |
| 第 1 8 | 資料編               | 66 |

## 被害の分類

| 分類     |       | 定義  |  |
|--------|-------|---|--|
| 人的被害   | 死者    | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死亡したことが確実な者   |  |
|        | 行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者   |  |
|        | 負傷者   | 重傷者   | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1ヶ月以上の治療を要する見込みの者  |
| 軽傷者    |       | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち1ヶ月未満で治療できる見込みの者  |  |
| 住家     |       | 住家とは現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない  |  |
| 住家被害   | 全壊    | 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊又は流出した部分の床面積が、その住家の述べ面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のもの          |  |
|        | 半壊    | 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には損壊部分の面積が、その住家の延べ面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額がその住家の時価の20%以上50%未満のもの |  |
|        | 一部破損  | 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く                                       |  |
|        | 床上浸水  | 住家の床より上に浸水したものと全壊、半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの  |  |
|        | 床下浸水  | 床上浸水に至らない程度に浸水したもの  |  |
| 非住家    |       | 住家以外の建物で、他の被害項目に属さないものとする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。  |  |
| 公共建物   |       | 役場庁舎・公民館・公立保育園等の公用又は公共の用に供する建物  |  |
| その他    |       | 公共建物以外の倉庫・土蔵・車庫等の建物   |  |
| その他の被害 | 田     | 流出・埋没冠水   | 田の耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能になったもの   |
|        |       | 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったもの  |  |
|        | 畑     | 流出・埋没冠水   | 田の例に準ずる  |
|        |       | 田の例に準ずる   |  |
|        | 文教施設  |   | 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・ろう学校・養護学校・幼稚園における教育の用に供する施設   |
|        | 病院    |   | 医療法1条の2に規程する病院であって、診療所、助産所は含まない  |
|        | 道路    |   | 道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規程する道路のうち、橋梁を除いたもの   |
|        | 橋     |   | 道路を連結するために河川・運河等の上に架設された橋長2m以上のもの  |
|        | 河川    |   | 河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理に必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸 |
|        | 港湾    |   | 港湾法（昭和25年法律第218号）第2条第5項に規程する水域施設、外郭施設、繫留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設   |
|        | 砂防    |   | 砂防法（明治30年法律第29号）第1条に規程する砂防施設、同法第3条の規程によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規程によって同法が準用される天然の河岸                     |
|        | 清掃施設  |   | ゴミ処理及びし尿処理施設   |
|        | がけ崩れ  |   | 自然がけ及び宅地造成に伴う人造がけの崩落、崩壊等により人及び建物に被害を及ぼし、又は道路交通等に支障を及ぼしたものの。ただし、被害を与えなくても、その崩落・崩壊が50立方メートルを越えると思われるものも含む    |
|        | 鉄道不通  |   | 汽車・電車等の運行が不能となった程度の被害  |
|        | 被害船舶  |   | るかいのみをもって運航する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流出し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたもの                          |
|        | 水道    |   | 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数  |
|        | 電話    |   | 災害により通話不能となった電話の回線数  |
|        | 電気    |   | 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数   |
|        | ガス    |   | 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止となった時点の戸数  |
| ブロック塀等 |       | 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数   |  |
| その他    |       |   |  |
| り災世帯数  |       | 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている世帯  |  |
| り災者数   |       | り災世帯の構成員  |  |

第1 平成13年の被害状況

1 災害種別と被害状況一覧(その1)

| 区分     |       |       | 災害名 | 合計 | 大雪警報<br>1月27日 | 大雨・洪水<br>6月7日 | 大雨・洪水<br>7月25日 | 大雨・洪水<br>8月11日 | 台風11号<br>8月21日 | 大雨・洪水<br>8月29日 |
|--------|-------|-------|-----|----|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 人的被害   | 死者    | 不明者   | 人   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 負傷者   | 重傷者 | 人  | -             |               |                |                |                |                |
|        |       |       | 軽傷者 | 人  | 10            | 9             |                |                |                |                |
|        |       |       |     |    |               |               |                |                |                |                |
| 住宅被害   | 全壊    | 棟     | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 世帯    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 人     | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 半壊    | 棟     | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 世帯    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 人     | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 一部破損  | 棟     | 33  |    |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 世帯    | 41  |    |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 人     | 93  |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 床上浸水  | 棟     | 114 |    |               |               | 107            |                |                | 3              |
|        |       | 世帯    | 127 |    |               |               | 123            |                |                |                |
|        |       | 人     | 331 |    |               |               | 322            |                |                |                |
| 床下浸水   | 棟     | 148   |     | 1  | 144           |               |                | 1              | 2              |                |
|        | 世帯    | 175   |     | 1  | 173           |               |                | 1              |                |                |
|        | 人     | 400   |     | 6  | 391           |               |                | 3              |                |                |
| 非住宅被害  | 公共建物  | 全壊    | 棟   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 半壊    | 棟   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 一部破損  | 棟   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 浸水    | 棟   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        | その他   | その他浸水 | 棟   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 全壊    | 棟   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 半壊    | 棟   | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 一部破損  | 棟   | 1  |               |               | 1              |                |                |                |
| その他    | 田     | 流出・埋没 | ha  | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 冠水    | ha  | -  |               |               |                |                |                |                |
|        | 畑     | 流出・埋没 | ha  | -  |               |               |                |                |                |                |
|        |       | 冠水    | ha  | -  |               |               |                |                |                |                |
|        | 文教施設  | 箇所    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 病院    | 箇所    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 道路    | 箇所    | 18  |    |               |               | 14             |                | 3              |                |
|        | 橋     | 箇所    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 河川    | 箇所    | 1   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 港湾    | 箇所    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 砂防    | 箇所    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 清掃施設  | 箇所    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | がけ崩れ  | 箇所    | 4   |    |               |               | 1              |                |                |                |
|        | 鉄道不通  | 箇所    | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 被害船舶  | 隻     | -   |    |               |               |                |                |                |                |
|        | 水道    | 戸     | -   |    |               |               |                |                |                |                |
| 電話     | 回線    | -     |     |    |               |               |                |                |                |                |
| 電気     | 戸     | 20356 |     |    |               | 19800         |                |                |                |                |
| ガス     | 戸     | -     |     |    |               |               |                |                |                |                |
| ブロック塀等 | 箇所    | 4     |     |    |               | 2             |                | 1              |                |                |
| その他    |       | 164   |     | 2  | 3             | 37            | 3              | 23             | 1              |                |
| り      | 災害世帯数 | 世帯    | 127 |    |               |               | 123            |                |                |                |
| り      | 災害者数  | 人     | 331 |    |               |               | 322            |                |                |                |

災害種別と被害状況一覧（その2）

| 区分   |        | 災害名   |     | 台風15号<br>9月10日 | 水防警報<br>10月1日 | 水防警報<br>10月10日 | 水防警報<br>10月29日 | 水防警報<br>11月5日 | その他の<br>風水害等 |  |
|------|--------|-------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| 人的被害 | 死者     | 不明者   |     | 人              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 行方不明者 |     | 人              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 負傷者   | 重傷者 |                | 人             |                |                |               |              |  |
|      |        |       | 軽傷者 |                | 人             | 1              |                |               |              |  |
| 家被害  | 全      | 壊     |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 世帯    |     | 人              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 壊     |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 世帯    |     | 人              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 一部破損  |     | 棟              | 33            |                |                |               |              |  |
|      |        | 世帯    |     | 人              | 41            |                |                |               |              |  |
|      | 半      | 壊     |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 世帯    |     | 人              | 93            |                |                |               |              |  |
|      |        | 床上浸水  |     | 棟              | 4             |                |                |               |              |  |
|      |        | 世帯    |     | 人              | 4             |                |                |               |              |  |
|      |        | 床上浸水  |     | 棟              | 9             |                |                |               |              |  |
|      |        | 世帯    |     | 人              |               |                |                |               |              |  |
| 非家被害 | 公共建物   | 全壊    |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 半壊    |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 一部破損  |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 浸水    |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | その他浸水 |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | その他   |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      | その他    | 全壊    |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 半壊    |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 一部破損  |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 浸水    |     | 棟              | 2             |                |                |               |              |  |
|      |        | その他浸水 |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
|      |        | その他   |     | 棟              |               |                |                |               |              |  |
| その他  | 田      | 流出・埋没 |     | ha             |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 冠水    |     | ha             |               |                |                |               |              |  |
|      | 畑      | 流出・埋没 |     | ha             |               |                |                |               |              |  |
|      |        | 冠水    |     | ha             |               |                |                |               |              |  |
|      | 文教施設   |       | 箇所  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 病院     |       | 箇所  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 道路     |       | 箇所  | 1              |               |                |                |               |              |  |
|      | 橋      |       | 箇所  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 河川     |       | 箇所  | 1              |               |                |                |               |              |  |
|      | 港湾     |       | 箇所  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 砂防     |       | 箇所  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 清掃施設   |       | 箇所  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | がけ崩れ   |       | 箇所  | 2              |               | 1              |                |               |              |  |
|      | 鉄道不通   |       | 箇所  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 被害船舶   |       | 隻   |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 水道     |       | 戸   |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 電話     |       | 回線  |                |               |                |                |               |              |  |
|      | 電気     |       | 戸   | 556            |               |                |                |               |              |  |
|      | ガス     |       | 戸   |                |               |                |                |               |              |  |
|      | ブロック塀等 |       | 箇所  | 1              |               |                |                |               |              |  |
| その他  |        |       | 95  |                |               |                |                |               |              |  |
| り    | 災      | 世帯数   | 世帯  | 4              |               |                |                |               |              |  |
| り    | 災      | 者数    | 人   | 9              |               |                |                |               |              |  |

## 2 行政区別被害状況一覧（その1）

| 区分   |        |       | 区名  | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西   | 中   | 南  | 港南 |
|------|--------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|
| 人的被害 | 死者     | 人     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 行方不明者 | 人   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      | 負傷者    | 重傷者   | 人   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 軽傷者   | 人   | 10 |    |     | 1   |     |    |    |
| 家被害  | 全壊     | 棟     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 世帯    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 人     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 半壊     | 棟     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 世帯    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 人     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 一部破損   | 棟     | 33  | 4  | 3  |     | 1   | 4   | 1  |    |
|      |        | 世帯    | 41  | 4  | 3  |     |     | 6   | 1  |    |
|      |        | 人     | 93  | 11 | 4  |     |     | 10  | 3  |    |
|      | 床上浸水   | 棟     | 114 |    |    | 2   |     | 71  | 24 |    |
|      |        | 世帯    | 127 |    |    | 2   |     | 79  | 29 |    |
|      |        | 人     | 331 |    |    | 7   |     | 252 | 29 |    |
| 床下浸水 | 棟      | 148   |     |    | 6  |     | 40  | 36  |    |    |
|      | 世帯     | 175   |     |    | 6  |     | 62  | 40  |    |    |
|      | 人      | 400   |     |    |    |     | 168 | 73  |    |    |
| 非家被害 | 公共建物   | 全壊    | 棟   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 半壊    | 棟   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 一部破損  | 棟   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 浸水    | 棟   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | その他浸水 | 棟   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      | その他    | 全壊    | 棟   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 半壊    | 棟   | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 一部破損  | 棟   | 1  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 浸水    | 棟   | 95 |    | 2   | 18  |     | 19 | 24 |
|      |        | その他浸水 | 棟   | 15 |    |     | 3   |     |    | 12 |
| その他  | 田      | 流出・埋没 | ha  | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 冠水    | ha  | -  |    |     |     |     |    |    |
|      | 畑      | 流出・埋没 | ha  | -  |    |     |     |     |    |    |
|      |        | 冠水    | ha  | -  |    |     |     |     |    |    |
|      | 文教施設   | 箇所    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 病院     | 箇所    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 道路     | 箇所    | 18  |    |    | 1   |     |     | 1  |    |
|      | 橋      | 箇所    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 河川     | 箇所    | 1   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 港湾     | 箇所    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 砂防     | 箇所    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 清掃施設   | 箇所    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | がけ崩れ   | 箇所    | 4   |    | 1  | 1   |     |     |    |    |
|      | 鉄道不通   | 箇所    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 被害船舶   | 隻     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 水道     | 戸     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 電話     | 回線    | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | 電気     | 戸     | 556 |    |    |     |     |     |    |    |
|      | ガス     | 戸     | -   |    |    |     |     |     |    |    |
|      | ブロック塀等 | 箇所    | 4   |    | 1  |     |     |     |    |    |
| その他  |        | 164   | 10  | 6  | 6  | 8   | 20  | 16  |    |    |
| り    | 災世帯数   | 世帯    | 127 |    |    | 2   |     | 79  | 29 |    |
| り    | 災者数    | 人     | 331 |    |    | 7   |     | 252 | 29 |    |

電気被害は上記以外に7月25日に市域で19,800件の被害が発生。

行政区別被害状況一覧（その2）

| 区分     |       | 区名    |    | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢  | 港北 | 緑 |
|--------|-------|-------|----|------|---|----|-----|----|---|
| 人的被害   | 死者    | 人     |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 行方不明者 | 人     |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 負傷者   | 重傷者   | 人  |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 軽傷者   | 人  |      |   |    |     | 9  |   |
| 住家被害   | 全壊    | 棟     |    |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 世帯    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 半壊    | 棟     |    |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 世帯    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 一部破損  | 棟     | 1  | 5    |   | 1  | 2   | 3  |   |
|        |       | 世帯    | 2  | 5    |   | 1  | 1   | 9  |   |
|        | 床上浸水  | 棟     | 4  | 15   |   | 5  | 4   | 18 |   |
|        |       | 世帯    | 2  | 3    | 5 |    | 2   | 3  |   |
|        | 床下浸水  | 棟     | 2  | 3    | 5 |    | 2   | 3  |   |
|        |       | 世帯    | 2  | 3    | 5 |    | 2   | 3  |   |
| その他    | 棟     | 9     | 11 | 8    |   | 4  | 6   |    |   |
|        | 世帯    | 14    | 33 | 9    |   | 1  | 6   |    |   |
| 合計     | 人     | 25    | 84 | 29   |   | 6  | 7   |    |   |
| 非住家被害  | 公共建物  | 全壊    | 棟  |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 半壊    | 棟  |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 一部破損  | 棟  |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 浸水    | 棟  |      |   |    |     |    |   |
|        |       | その他浸水 | 棟  |      |   |    |     |    |   |
|        | その他   | 全壊    | 棟  |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 半壊    | 棟  |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 一部破損  | 棟  |      |   |    |     |    | 1 |
|        |       | 浸水    | 棟  | 7    | 6 | 9  |     |    | 2 |
|        |       | その他浸水 | 棟  |      |   |    |     |    |   |
| その他    | 田畑    | 流出・埋没 | ha |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 冠水    | ha |      |   |    |     |    |   |
|        | 文教施設  | 流出・埋没 | ha |      |   |    |     |    |   |
|        |       | 冠水    | ha |      |   |    |     |    |   |
|        | 病院    | 箇所    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 道路    | 箇所    | 6  |      | 9 |    |     | 1  |   |
|        | 橋     | 箇所    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 河川    | 箇所    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 港湾    | 箇所    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 防砂    | 箇所    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 清掃施設  | 箇所    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 崩れ    | 箇所    |    | 1    |   |    |     |    |   |
|        | 鉄道不通  | 箇所    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 被害船舶  | 隻     |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 水道    | 戸     |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 電話    | 回線    |    |      |   |    |     |    |   |
|        | 電気    | 戸     |    |      |   |    | 556 |    |   |
| ガス     | 戸     |       |    |      |   |    |     |    |   |
| ブロック塀等 | 箇所    | 1     |    |      |   |    |     | 1  |   |
| その他    |       | 13    | 13 | 4    | 5 | 19 |     | 2  |   |
| り災世帯数  | 世帯    | 2     | 3  | 5    |   | 2  |     | 3  |   |
| り災者数   | 人     | 9     | 11 | 8    |   | 4  |     | 6  |   |

行政区別被害状況一覧（その3）

| 区分     |       | 区名    |       | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |
|--------|-------|-------|-------|----|----|----|---|---|----|--|
| 人的被害   | 死者    | 人     |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        | 行方不明者 | 人     |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        | 負傷者   | 重傷者   | 人     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 軽傷者   | 人     |    |    |    |   |   |    |  |
| 住家被害   | 全壊    | 棟     |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 世帯    |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 人     |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        | 半壊    | 棟     |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 世帯    |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 人     |       |    |    |    |   |   |    |  |
|        | 一部破損  | 棟     |       |    | 5  | 1  | 2 |   |    |  |
|        |       | 世帯    |       |    | 7  |    | 2 |   |    |  |
|        |       | 人     |       |    | 12 |    | 7 |   |    |  |
|        | 床上浸水  | 棟     | 1     | 1  |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 世帯    | 1     | 1  |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 人     | 2     | 3  |    |    |   |   |    |  |
| 棟      |       | 2     | 1     |    |    |    |   |   |    |  |
| 世帯     |       | 2     | 1     |    |    |    |   |   |    |  |
| 人      |       | 7     | 1     |    |    |    |   |   |    |  |
| 非住家被害  | 公共建物  | 全壊    | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 半壊    | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 一部破損  | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 浸水    | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | その他浸水 | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        | その他   | 全壊    | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 半壊    | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 一部破損  | 棟     |    |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 浸水    | 棟     | 5  |    | 3  |   |   |    |  |
|        | その他   | 田     | 流出・埋没 | ha |    |    |   |   |    |  |
|        |       |       | 冠水    | ha |    |    |   |   |    |  |
|        |       | 畑     | 流出・埋没 | ha |    |    |   |   |    |  |
| 冠水     |       |       | ha    |    |    |    |   |   |    |  |
| 文教施設   |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 病院     |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 道路     |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 橋      |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 河川     |       | 箇所    |       |    |    |    |   | 1 |    |  |
| 港湾     |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 防砂     |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 清掃施設   |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| がけ崩れ   |       | 箇所    |       |    | 1  |    |   |   |    |  |
| 鉄道不通   |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 被害船舶   |       | 隻     |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 水道     |       | 戸     |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 電話     |       | 回線    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| 電気     |       | 戸     |       |    |    |    |   |   |    |  |
| ガス     |       | 戸     |       |    |    |    |   |   |    |  |
| ブロック塀等 |       | 箇所    |       |    |    |    |   |   |    |  |
| その他    |       |       | 3     | 15 | 7  | 13 | 4 |   |    |  |
| り      | 災世帯数  | 世帯    | 1     | 1  |    |    |   |   |    |  |
| り      | 災者数   | 人     | 2     | 3  |    |    |   |   |    |  |



第2 本市の災害応急対策活動状況（その1）

| 災害名              | 市本部 |    | 市警戒本部        |              | 区本部 | 区警戒本部                   | 設置理由  | 配備職員数 |
|------------------|-----|----|--------------|--------------|-----|-------------------------|---|-------|
|                  | 設置  | 廃止 | 設置           | 廃止           | 設置区 | 設置区                     |   |       |
| 1月27日<br>大雪警報    |     |    | 27日<br>12:30 | 28日<br>8:00  |     | 全18区                    | 27日 12:30 県東部大雪警報<br>28日 8:30 解除  | 1,621 |
| 6月7日<br>大雨・洪水警報  |     |    | 7日<br>17:27  | 7日<br>20:30  |     | 全18区<br>(港北区のみ22:00に解除) | 7日 17:27 大雨洪水警報<br>7日 22:30 解除<br><br>[待機]<br>・境川(境橋)<br>・矢上川(西が崎橋)   | 1,835 |
| 7月25日<br>大雨・洪水警報 |     |    | 25日<br>15:20 | 25日<br>21:45 |     | 全18区                    | 25日 15:20 大雨洪水警報, 雷注意報<br>25日 16:50 大雨洪水警報解除<br>25日 21:45 雷注意報解除<br><br>[出勤]<br>・大岡川(埋田橋)<br>[準備]<br>・恩田川(浅山橋)<br>・帷子川(宮崎橋)<br>・矢上川(西が崎橋)<br>・鶴見川(落合橋)<br>・侍従川(六浦2号)<br>[待機]<br>・境川(境橋)                 | 2,013 |
| 8月11日<br>大雨・洪水警報 |     |    | 11日<br>17:20 | 11日<br>23:15 |     | 全18区                    | 11日 17:20 大雨洪水警報<br>11日 22:30 解除  | 1,134 |
| 8月21日<br>台風11号   |     |    | 21日<br>16:50 | 22日<br>16:00 |     | 全18区                    | 21日 16:50 大雨洪水波浪警報<br>22日 13:28 解除<br><br>[出勤]<br>・柏尾川(鷹匠橋, 栄第2下水, 神鋼橋)<br>・境川(境橋, 大清水橋)<br>[準備]<br>・侍従川(六浦2号)<br>・柏尾川(戸塚ポンプ場)<br>・鶴見川(落合橋)<br>・早濑川(鍛冶橋)<br>・大岡川(埋田橋)<br>[待機]<br>・柏尾川(神鋼橋)<br>・境川(幸延寺橋) | 2,302 |
| 8月29日<br>大雨・洪水警報 |     |    | 29日<br>7:40  | 29日<br>10:00 |     | 全18区                    | 29日 7:40 大雨洪水警報<br>29日 9:17 解除<br><br>[待機]<br>・柏尾川(神鋼橋)   | 1,720 |


本市の災害応急対策活動状況（その2）

| 災害名               | 市本部 |    | 市警戒本部        |              | 区本部 | 区警戒本部                                   | 設置理由   | 配備職員数 |
|-------------------|-----|----|--------------|--------------|-----|---|--|-------|
|                   | 設置  | 廃止 | 設置           | 廃止           | 設置区 | 設置区                                     |  |       |
| 9月10日<br>台風15号    |     |    | 10日<br>9:13  | 11日<br>19:55 |     | 全18区                                    | 10日 18:16 暴風波浪警報<br>10日 22:15 大雨洪水暴風波浪警報<br>11日 14:15 大雨洪水暴風警報解除<br>11日 19:50 解除<br><br>10日 9:13 水防警報<br>11日 15:20 解除<br>[出動]<br>・侍従川（六浦2号）<br>・柏尾川（鷹匠橋，神鋼橋，戸塚ポンプ場，栄第2下水）<br>・鶴見川（末吉橋，綱島）<br>・境川（昭和橋，境橋，大清水橋）<br>[準備]<br>・大岡川（埋田橋）<br>・鶴見川（亀の子橋）<br>・矢上川（西が崎橋）<br>[待機]<br>・帷子川（宮崎橋）<br>・鶴見川（落合橋）<br>・境川（境川橋，幸延寺橋）<br>・大熊川（大竹上橋）<br>・早淵川（鍛冶橋） | 2,678 |
| 10月1日<br>柏尾川水防警報  |     |    | 3:45         | 6:15         |     | 戸塚区<br>栄区                               | 1日 3:30 水防警報<br>1日 6:15 解除<br>・柏尾川（神鋼橋）待機  | 124   |
| 10月10日<br>水防警報    |     |    | 10日<br>14:40 | 10日<br>23:30 |     | 9区<br>西区，保土ヶ谷区，旭区，港北区，都筑区，戸塚区，栄区，泉区，瀬谷区 | 10日 14:40 水防警報<br>10日 23:25 解除<br>[指示]<br>・柏尾川（栄第二下水）<br>[出動]<br>・柏尾川（神鋼橋，鷹匠橋）<br>[準備]<br>・矢上川（西が崎橋）<br>・帷子川（宮崎橋）<br>・大熊川（大竹上橋）<br>・柏尾川（戸塚ポンプ場）<br>[待機]<br>・境川（幸延寺橋）   | 545   |
| 10月29日<br>大岡川水防警報 |     |    | 29日<br>1:50  | 29日<br>4:30  |     | 4区<br>中区，南区，港南区，磯子区                     | 29日 1:30 水防警報<br>29日 4:00 解除<br>[待機]<br>・大岡川（埋田橋）  | 237   |
| 11月5日<br>境川水防警報   |     |    | 5日<br>23:55  | 6日<br>5:20   |     | 2区<br>戸塚区，栄区                            | 5日 23:55 水防警報<br>6日 5:20 解除<br>[出動]<br>・柏尾川（神鋼橋，鷹匠橋）   | 875   |

配備人員には，消防署及び土木事務所職員を含む。

第3 1月27日 大雪警報

1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分     |                                     | 区名    |       | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |  |
|--------|-------------------------------------|-------|-------|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|
| 人的被害住  | 死者不明者<br>行方不明者<br>負傷者<br>重傷者<br>軽傷者 | 人     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 人     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 人     | 9     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    | 9 |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 家被害    | 全壊                                  | 棟     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 世帯    | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 人     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 棟     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 世帯    | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 人     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 半壊                                  | 棟     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 世帯    | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 人     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 一部破損                                | 棟     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 世帯    | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 床上浸水                                | 棟     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 世帯     |                                     | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 人      |                                     | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 棟      |                                     | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 世帯     |                                     | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 人      |                                     | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 床下浸水   | 棟                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 世帯                                  | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 人                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 棟                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 世帯                                  | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | 人                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 非住家その他 | 公共建物                                | 全壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 半壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 一部破損  | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 浸水    | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | その他                                 | その他浸水 | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 全壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 半壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | 一部破損  | 棟     | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        | その他                                 | 田畑    | 流出・埋没 | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     |       | 冠水    | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     |       | 流出・埋没 | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|        |                                     | その他   | 冠水    | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 文教施設   |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 病院     |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 道路     |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 橋      |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 河川     |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 港湾     |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 砂防     |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 清掃施設   |                                     |       | 箇所    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| がけ崩れ   | 箇所                                  | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 鉄道不通   | 箇所                                  | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 被害船舶   | 隻                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 水道     | 戸                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 電線     | 回線                                  | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 電氣     | 戸                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| ガス     | 戸                                   | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| ブロック塙  | 箇所                                  | -     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他    | その他                                 | 2     |       |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   | 1  |  |  |
| り      | 災世帯数                                | 世帯    | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| り      | 災者数                                 | 人     | -     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |

### 3 気象概況

九州の南海上から前線を伴った低気圧が発達しながら日本の南岸をゆっくり東進した。神奈川県内は夜半から雪が降り出し大雪となり海上は大荒れとなった。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域  | 注意報・警報              | 発表日時      | 解除日時      |
|-----|---------------------|-----------|-----------|
| 県東部 | 風雪・波浪注意報            | 27日 05:00 | 切替        |
| 全域  | 大雪・風雪・波浪・着雪注意報      | 27日 07:40 | 切替        |
| 全域  | 大雪警報<br>風雪・波浪・着雪注意報 | 27日 12:30 | 切替        |
| 県東部 | 強風・波浪注意報            | 27日 18:10 | 切替        |
| 全域  | 強風・波浪注意報            | 27日 20:35 | 27日 23:40 |

### 5 活動状況

#### (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 27日 12:30

廃止 28日 08:00

(但し、27日 7:40 発令の大雪注意報により同時刻から警戒体制を確立)

#### (2) 区災害対策警戒本部の設置区

全 18 区

#### (3) 配備人員

1,621 人

### 6 被害状況

#### (1) 人的被害

軽傷：8 件

港北区樽町 4 丁目 1 人

港北区日吉本町 1 丁目 1 人

港北区篠原町 2 人

港北区菊名 6 丁目 1 人

港北区日吉本町 3 丁目 1 人

港北区新吉田町 1 人

港北区綱島西 2 丁目 1 人

港北区鳥山町 1 人


#### (2) その他被害

その他：2 件

中区本町 1 丁目 (屋根からの雪塊落下による室外機破損)

戸塚区舞岡町 (倒木)

第4 6月7日 大雨洪水警報  
1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分    |                                     | 区名   |    |   | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |  |  |
|-------|-------------------------------------|------|----|---|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 人的被害住 | 死者不明者<br>行方不明者<br>負傷者<br>重傷者<br>軽傷者 | 人    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 人    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 家被害   | 全壊                                  | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 半壊                                  | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 一部破損                                | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 床上浸水                                | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 床下浸水                                | 棟    |    |   | 1  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | 1  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 非住家   | 公共建物                                | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| その他   | その他                                 | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 棟    |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 世帯   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 田畑                                  | ha   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | ha   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | その他                                 | 文教施設 | 箇所 |   |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     |      | 箇所 |   |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 病院   | 箇所 |   |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     |      | 箇所 |   |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 道路    |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 河川    |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 港湾    |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 砂防    |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 清掃施設  |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       |                                     | 箇所   |    |   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| がけ崩れ  | 箇所                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 箇所                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 鉄道    | 箇所                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 箇所                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 被害船舶  | 隻                                   |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 戸                                   |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 水道    | 戸                                   |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 回線                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 電気    | 戸                                   |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 戸                                   |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| ガス    | 戸                                   |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 箇所                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| その他   | 箇所                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | その他                                 |      |    | 3 |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| り災    | 世帯数                                 |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|       | 者数                                  |      |    | - |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |

### 3 気象概況

梅雨前線が南下し晴れ時々曇り，夕方からは上空に寒気が入り大気の状態が不安定となり一時雷雨となった。神奈川県内は 7 日 17 時ごろから，日中の昇温及び上空に寒気が流入したため大気の状態が不安定となり雷を伴う激しい雨となった。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域  | 注意報・警報          | 発表日時     | 解除日時     |
|-----|-----------------|----------|----------|
| 県全域 | 雷注意報            | 7日 13:00 | 切替       |
| 県東部 | 大雨・雷・洪水注意報      | 7日 17:00 | 切替       |
| 県東部 | 大雨・洪水警報<br>雷注意報 | 7日 17:27 | 切替       |
| 全域  | 大雨・洪水警報<br>雷注意報 | 7日 18:07 | 切替       |
| 全域  | 大雨・雷・洪水注意報      | 7日 19:43 | 7日 21:05 |

### 5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分  |       |    |    |       |    |
|------|-------------|----|-------|-------|----|----|-------|----|
|      |             |    | 待機    | 準備    | 出動 | 指示 | 情報    | 解除 |
| 境川   | 境橋          | 1  | 17:24 |       |    |    |       |    |
|      |             | 2  |       |       |    |    | 19:20 |    |
| 矢上川  | 西ヶ崎橋        | 1  |       | 17:25 |    |    |       |    |
|      |             | 2  |       |       |    |    | 20:30 |    |

### 6 活動状況

#### (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 6月7日 17:27

廃止 6月7日 19:43

#### (2) 区災害対策警戒本部の設置区

全 18 区

#### (3) 配備人員

1,835 人

### 7 被害状況

#### (1) 住家被害

床下浸水：1 件

港北区綱島西 1 丁目 1 棟 1 世帯 6 人

#### (2) その他被害

その他：3 件


港北区綱島西 5 丁目（土砂流出）

港北区高田町（土砂流出）

港北区新吉田町（土砂流出）




# 6月7日17:00～18:00の1時間雨量



第5 7月25日 大雨洪水警報

1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分    |       | 区名    |     | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西  | 中   | 南   | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭  | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |  |
|-------|-------|-------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|----|------|----|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|
| 人的被害住 | 死者    | 不明者   | 人   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 負傷者   | 重傷者   | 人   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 軽傷者   | 人   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 家被害   | 全壊    | 棟     | -   |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    | -   |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 半壊    | 棟     | -   |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    | -   |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 一部破損  | 棟     | -   |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    | -   |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 床上浸水  | 棟     | 107 |    |    |     | 2  |     | 71  | 19 |      | 2  | 3  | 5  |    |   | 3  | 1  |    | 1 |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    | 123 |    |    |     | 2  |     | 79  | 27 |      | 2  | 3  | 5  |    |   | 3  | 1  |    | 1 |   |    |  |  |
|       | 床上浸水  | 棟     | 322 |    |    |     | 7  |     | 252 | 24 |      | 9  | 11 | 8  |    |   | 6  | 2  |    | 3 |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    | 144 |    |    |     | 6  |     | 40  | 34 |      | 13 | 33 | 9  |    |   | 6  | 2  |    | 1 |   |    |  |  |
| 床下浸水  | 棟     | 173   |     |    |    | 6   |    | 62  | 40  |    | 14   | 35 | 10 |    |    | 3 | 2  |    | 1  |   |   |    |  |  |
|       | 世帯    | 391   |     |    |    | 6   |    | 168 | 73  |    | 22   | 84 | 29 |    |    | 7 | 7  |    | 1  |   |   |    |  |  |
| 非住家   | 公共建物  | 全壊    | 棟   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 半壊    | 棟   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 一部破損  | 棟   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 浸水    | 棟   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | その他   | 棟   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | その他   | 全壊    | 棟   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 半壊    | 棟   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 一部破損  | 棟   | 1  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    | 1  |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 浸水    | 棟   | 91 |    |     | 18 |     | 19  | 24 |      | 7  | 6  | 9  |    |   | 2  | 5  |    | 1 |   |    |  |  |
|       |       | その他   | 棟   | 15 |    |     | 3  |     |     | 12 |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 田畑    | 流出・埋没 | ha  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 冠水    | ha  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 流出・埋没 | ha  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | その他   | 冠水    | ha  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 文教施設  | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 病院    | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 道路    | 箇所  | 14 |    |     | 1  |     |     | 1  |      | 3  |    | 8  |    |   | 1  |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 橋     | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 河川    | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 港湾    | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 砂防    | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 清掃施設  | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | がけ崩れ  | 箇所  | 1  |    |     | 1  |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 鉄道    | 箇所  | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 被害船   | 隻   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 水道    | 戸   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 電線    | 戸   | -  |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 電力    | 戸     | -     |     |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| ガス    | 戸     | -     |     |    |    |     |    |     |     |    |      |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 箇所    | 2     |     |    |    |     |    |     | 1   |    | 1    |    |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 箇所    | 37    |     | 2  | 2  |     |    | 13  | 11  |    | 5    | 2  |    |    |    | 1 |    |    | 1  |   |   |    |  |  |
| り     | 災害世帯数 | 世帯    | 123 |    |    | 2   |    | 79  | 27  |    | 2    | 3  | 5  |    |    | 3 | 1  |    | 1  |   |   |    |  |  |
| り     | 災害者数  | 人     | 322 |    |    | 7   |    | 252 | 24  |    | 9    | 11 | 8  |    |    | 6 | 2  |    | 3  |   |   |    |  |  |

### 3 気象概況

神奈川県内では 25 日上空に寒気が入り ,日射の影響もあって待機の状態が非常に不安定となった。東部では昼過ぎから夕方に向け ,西部では夜遅くから 26 日午前 3 時ごろにかけて短時間に雷を伴う激しい雨が降った。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域  | 注意報・警報          | 発表日時       | 解除日時       |
|-----|-----------------|------------|------------|
| 全域  | 大雨・雷・洪水注意報      | 25 日 14:15 | 切替         |
| 県東部 | 大雨・洪水警報<br>雷注意報 | 25 日 15:20 | 切替         |
| 全域  | 雷注意報            | 25 日 16:50 | 25 日 21:45 |

### 5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分  |       |       |    |    |       |
|------|-------------|----|-------|-------|-------|----|----|-------|
|      |             |    | 待機    | 準備    | 出動    | 指示 | 情報 | 解除    |
| 恩田川  | 浅山橋         | 1  |       | 15:35 |       |    |    |       |
|      |             | 2  |       |       |       |    |    | 16:30 |
| 帷子川  | 宮崎橋         | 1  |       | 15:40 |       |    |    |       |
|      |             | 2  |       |       |       |    |    | 16:30 |
| 矢上川  | 西ヶ崎橋        | 1  |       | 15:30 |       |    |    |       |
|      |             | 2  |       |       |       |    |    | 16:40 |
| 大岡川  | 埋田橋         | 1  |       |       | 15:50 |    |    |       |
|      |             | 2  |       |       |       |    |    | 16:30 |
| 鶴見川  | 落合橋         | 1  |       | 16:00 |       |    |    |       |
|      |             | 2  |       |       |       |    |    | 16:50 |
| 侍従川  | 六浦 2 号      | 1  |       | 16:15 |       |    |    |       |
|      |             | 2  |       |       |       |    |    | 16:30 |
| 境川   | 境橋          | 1  | 16:00 |       |       |    |    |       |
|      |             | 2  |       |       |       |    |    | 16:20 |

### 6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 7 月 25 日 15:20

廃止 7 月 25 日 22:30

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

全 18 区

(3) 配備人員

2 , 013 人

## 7 被害状況

### (1) 住家被害

#### ア 床上浸水：107 件

|                      |       |        |       |
|----------------------|-------|--------|-------|
| 西区戸部本町               | 1 棟   | 1 世帯   | 4 人   |
| 西区中央 2 丁目            | 1 棟   | 1 世帯   | 3 人   |
| 南区永田南 1 丁目 ( 2 3 件 ) | 2 3 棟 | 2 7 世帯 | 7 2 人 |
| 南区六ツ川 1 丁目 ( 1 0 件 ) | 1 0 棟 | 1 3 世帯 | 4 0 人 |
| 南区六ツ川 2 丁目 ( 1 3 件 ) | 1 3 棟 | 1 7 世帯 | 6 5 人 |
| 南区中里 4 丁目 ( 2 件 )    | 2 棟   | 2 世帯   | 7 人   |
| 南区別所中里台 ( 5 件 )      | 5 棟   | 3 世帯   | 1 2 人 |
| 南区永田北 1 丁目           | 1 棟   | 1 世帯   | 3 人   |
| 南区別所 3 丁目 ( 9 件 )    | 9 棟   | 8 世帯   | 3 4 人 |
| 南区中里 2 丁目 ( 2 件 )    | 2 棟   | 1 世帯   | 3 人   |
| 南区庚台 ( 4 件 )         | 4 棟   | 4 世帯   | 7 人   |
| 南区永田東 3 丁目           | 1 棟   | 2 世帯   | 5 人   |
| 港南区東永谷 1 丁目 ( 2 件 )  | 2 棟   | 1 世帯   |       |
| 港南区東永谷 3 丁目          | 1 棟   | 1 世帯   |       |
| 港南区港南 5 丁目           | 1 棟   | 1 世帯   | 3 人   |
| 港南区芹が谷 5 丁目 ( 9 件 )  | 9 棟   | 6 世帯   | 1 6 人 |
| 港南区上大岡西 3 丁目         | 1 棟   | 1 5 世帯 |       |
| 港南区港南 4 丁目           | 1 棟   | 1 世帯   |       |
| 港南区下永谷 1 丁目 ( 2 件 )  | 2 棟   | 1 世帯   | 4 人   |
| 港南区下永谷 6 丁目 ( 2 件 )  | 2 棟   | 1 世帯   | 1 人   |
| 保土ヶ谷区保土ヶ谷町 3 丁目      | 1 棟   | 1 世帯   | 4 人   |
| 保土ヶ谷区新井町             | 1 棟   | 1 世帯   | 5 人   |
| 旭区市沢町                | 2 棟   | 2 世帯   | 6 人   |
| 旭区上白根町               | 1 棟   | 1 世帯   | 5 人   |
| 磯子区森 6 丁目            | 1 棟   | 1 世帯   | 4 人   |
| 磯子区滝頭 1 丁目           | 2 棟   | 2 世帯   | 4 人   |
| 磯子区岡村 5 丁目           | 1 棟   | 1 世帯   |       |
| 磯子区馬場町               | 1 棟   | 1 世帯   |       |
| 緑区西八朔町               | 1 棟   | 1 世帯   | 1 人   |
| 緑区北八朔町               | 1 棟   | 1 世帯   | 2 人   |
| 緑区森の台                | 1 棟   | 1 世帯   | 3 人   |
| 青葉区美しが丘 3 丁目         | 1 棟   | 1 世帯   | 2 人   |
| 都筑区川和町               | 1 棟   | 1 世帯   | 3 人   |

#### イ 床下浸水：144 件

|                      |       |        |       |
|----------------------|-------|--------|-------|
| 西区戸部本町 ( 2 件 )       | 2 棟   | 2 世帯   |       |
| 西区伊勢町 1 丁目 ( 4 件 )   | 4 棟   | 4 世帯   |       |
| 南区永田南 1 丁目 ( 1 0 件 ) | 1 0 棟 | 8 世帯   | 1 4 人 |
| 南区六ツ川 1 丁目 ( 1 4 件 ) | 1 4 棟 | 2 2 世帯 | 5 3 人 |
| 南区六ツ川 2 丁目 ( 8 件 )   | 8 棟   | 2 1 世帯 | 6 9 人 |
| 南区中里 2 丁目 ( 2 件 )    | 2 棟   | 3 世帯   | 6 人   |
| 南区別所 6 丁目            | 1 棟   | 1 世帯   | 4 人   |
| 南区中里 4 丁目            | 1 棟   |        |       |

|                |     |      |     |
|----------------|-----|------|-----|
| 南区中里3丁目        | 1棟  |      |     |
| 南区永田北2丁目(2件)   | 2棟  | 6世帯  | 18人 |
| 南区清水ヶ丘         | 1棟  | 1世帯  | 4人  |
| 港南区東永谷1丁目(2件)  | 2棟  | 2世帯  |     |
| 港南区東永谷3丁目      | 1棟  | 1世帯  | 4人  |
| 港南区芹が谷4丁目(3件)  | 3棟  | 12世帯 | 23人 |
| 港南区芹が谷5丁目(13件) | 13棟 | 11世帯 | 32人 |
| 港南区港南4丁目(3件)   | 3棟  | 3世帯  | 12人 |
| 港南区港南1丁目       | 1棟  |      |     |
| 港南区上永谷3丁目      | 2棟  | 2世帯  |     |
| 港南区笹下5丁目       | 1棟  | 1世帯  |     |
| 港南区芹が谷3丁目(5件)  | 5棟  | 5世帯  | 2人  |
| 港南区芹が谷1丁目      | 1棟  | 1世帯  |     |
| 港南区港南5丁目       | 1棟  | 1世帯  |     |
| 港南区東永谷2丁目      | 1棟  | 1世帯  |     |
| 保土ヶ谷区新井町(7件)   | 7棟  | 7世帯  | 14人 |
| 保土ヶ谷区西谷町       | 1棟  | 2世帯  | 8人  |
| 保土ヶ谷区坂本町(2件)   | 4棟  | 4世帯  |     |
| 保土ヶ谷区星川3丁目     | 1棟  | 1世帯  |     |
| 旭区川井宿町         | 1棟  | 1世帯  | 3人  |
| 旭区三反田町         | 9棟  | 11世帯 | 20人 |
| 旭区市沢町          | 3棟  | 3世帯  | 9人  |
| 旭区白根5丁目        | 5棟  | 5世帯  | 13人 |
| 旭区白根7丁目        | 8棟  | 8世帯  | 22人 |
| 旭区上白根町         | 2棟  | 2世帯  | 5人  |
| 旭区上白根2丁目       | 5棟  | 5世帯  | 12人 |
| 磯子区岡村2丁目       | 1棟  | 1世帯  | 4人  |
| 磯子区滝頭1丁目       | 3棟  | 4世帯  | 12人 |
| 磯子区岡村4丁目       | 3棟  | 3世帯  | 8人  |
| 磯子区森6丁目        | 2棟  | 2世帯  | 5人  |
| 緑区上山町(2件)      | 2棟  | 2世帯  | 7人  |
| 緑区中山町          | 1棟  |      |     |
| 緑区十日市場町        | 1棟  |      |     |
| 緑区長津田2丁目(2件)   | 2棟  | 1世帯  |     |
| 青葉区下谷本町(2件)    | 2棟  | 2世帯  | 7人  |
| 都筑区佐江戸町        | 1棟  | 1世帯  | 1人  |

(2) 非住家被害

ア その他(浸水)被害:72件

|                 |     |  |  |
|-----------------|-----|--|--|
| 西区中央1丁目         | 1棟  |  |  |
| 西区戸部本町(7件)      | 7棟  |  |  |
| 西区戸部町7丁目(2件)    | 2棟  |  |  |
| 西区花咲町6丁目        | 1棟  |  |  |
| 西区伊勢町1丁目(3件)    | 6棟  |  |  |
| 西区戸部町5丁目        | 1棟  |  |  |
| 港南区港南5丁目        | 1棟  |  |  |
| 港南区上大岡西2丁目(12件) | 12棟 |  |  |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 港南区上大岡東2丁目         | 1棟 |
| 港南区港南4丁目(2件)       | 2棟 |
| 港南区上大岡西3丁目(2件)     | 2棟 |
| 港南区笹下5丁目           | 1棟 |
| 港南区芹が谷5丁目          | 1棟 |
| 港南区下永谷1丁目(2件)      | 2棟 |
| 港南区上永谷1丁目          | 1棟 |
| 保土ヶ谷区新井町           | 1棟 |
| 保土ヶ谷区狩場町           | 1棟 |
| 保土ヶ谷区星川1丁目(5件)     | 5棟 |
| 旭区鶴ヶ峰町             | 1棟 |
| 旭区三反田町(2件)         | 2棟 |
| 旭区白根5丁目            | 1棟 |
| 旭区南本宿町             | 1棟 |
| 旭区白根7丁目            | 1棟 |
| 磯子区森6丁目            | 1棟 |
| 磯子区岡村8丁目           | 8棟 |
| 緑区十日市場町            | 1棟 |
| 緑区寺山町              | 1棟 |
| 青葉区美しが丘2丁目(2件)     | 2棟 |
| 青葉区美しが丘3丁目         | 1棟 |
| 青葉区美しが丘5丁目         | 1棟 |
| 青葉区下谷本町            | 1棟 |
| 戸塚区平戸町             | 1棟 |
| イ その他(その他浸水)被害:34件 |    |
| 西区中央1丁目            | 1棟 |
| 西区戸部本町(2件)         | 2棟 |
| 南区永田南1丁目           | 1棟 |
| 南区六ツ川1丁目(2件)       | 2棟 |
| 南区六ツ川2丁目(5件)       | 5棟 |
| 南区永田北2丁目           | 1棟 |
| 南区庚台(7件)           | 7棟 |
| 南区南太田1丁目(3件)       | 3棟 |
| 南区東永谷3丁目(6件)       | 6棟 |
| 南区東永谷1丁目(5件)       | 5棟 |
| 南区東永谷2丁目           | 1棟 |
| ウ その他(一部破損)被害:1件   |    |
| 緑区長津田2丁目           | 1棟 |

(3) その他被害

- ア かけ崩れ:1件  
西区東久保町
- イ ブロック塀:2件  
港南区東永谷1丁目  
保土ヶ谷区桜ヶ丘1丁目

ウ 道路：14 件


西区戸部町7丁目  
港南区上大岡西3丁目  
保土ヶ谷区上星川町  
保土ヶ谷区桜ヶ丘2丁目  
保土ヶ谷区法泉3丁目  
磯子区栗木2丁目  
磯子区岡村1丁目  
磯子区磯子2丁目  
磯子区岡村5丁目  
磯子区岡村2丁目  
磯子区杉田3丁目  
磯子区磯子3丁目  
磯子区上中里町  
緑区白山2丁目

エ その他：37 件

神奈川区白幡東町  
神奈川区広台太田町  
西区老松町  
西区伊勢町1丁目  
南区永田東2丁目(2件)  
南区六ツ川4丁目  
南区永田北1丁目  
南区清水ヶ丘  
南区永田北2丁目  
南区六ツ川1丁目  
南区共進町3丁目  
南区六ツ川2丁目  
南区永田南2丁目  
南区庚台  
南区別所5丁目  
南区南太田2丁目  
港南区東永谷1丁目(3件)  
港南区東永谷3丁目(6件)  
港南区笹下6丁目  
港南区上大岡西2丁目  
保土ヶ谷区仏向町  
保土ヶ谷区西久保町  
保土ヶ谷区保土ヶ谷町3丁目  
保土ヶ谷区上星川町  
保土ヶ谷区藤塚町  
旭区川島町  
旭区中沢町1丁目  
緑区西八朔町  
都筑区富士見が丘



第6 8月11日大雨洪水警報  
1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分    |       | 区名    |     |     | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |  |
|-------|-------|-------|-----|-----|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|
| 人的被害住 | 死者    | 不明者   | 軽傷者 | 重傷者 | 人  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 行方不明者 |       |     |     | 人  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 負傷者   |       |     |     | 人  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 家被害   | 全壊    | 棟     |     |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    |     |     | 世帯 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 半壊    | 棟     |     |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    |     |     | 世帯 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 一部破損  | 棟     |     |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 世帯    |     |     | 世帯 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 床上浸水  | 棟     |     |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 世帯    |       |       | 世帯  | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 床下浸水  | 棟     |       |     | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 世帯    |       |     | 世帯  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 非住家   | 公共建物  | 全壊    | 棟   |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 半壊    | 棟   |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 一部破損  | 棟   |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 浸水    | 棟   |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | その他   | その他浸水 | 棟   |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 全壊    | 棟   |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 一部破損  | 棟   |     | 棟  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 田畑    | 流出・埋没 | ha  |     | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 冠水    | ha  |     | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 流出・埋没 | ha  |     | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | その他   | 冠水    | ha  |     | ha | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 文教施設  | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 病院    | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 道路    | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 橋     | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 河川    | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 港湾    | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 砂防    | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 清掃施設  | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | がけ崩れ  | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 鉄道不通  | 箇所  |     | 箇所 | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |       | 被害船舶  | 隻   |     | 隻  | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 水道    | 戸     |       | 戸   | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 電回線   | 戸     |       | 戸   | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 電気    | 戸     |       | 戸   | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 方     | 戸     |       | 戸   | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 箇所    |       | 箇所  | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | その他   |       | その他 | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| り     | 災     | 世帯    | 数   | 世帯  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| り     | 災     | 者     | 数   | 人   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |

### 3 気象概況

前線が三陸から関東地方を通過して紀伊半島に伸びて停滞し、曇りで昼前から一時雨となった。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域  | 注意報・警報          | 発表日時      | 解除日時      |
|-----|-----------------|-----------|-----------|
| 県東部 | 雷注意報            | 11日 10:55 | 切替        |
| 全域  | 大雨・雷・洪水注意報      | 11日 16:13 | 切替        |
| 県東部 | 大雨・雷・洪水注意報      | 11日 16:50 | 切替        |
| 全域  | 大雨・洪水警報<br>雷注意報 | 11日 17:20 | 切替        |
| 県東部 | 大雨・雷・洪水注意報      | 11日 22:30 | 12日 05:05 |

### 5 水防警報発表状況

無し


### 6 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置  
設置 8月11日 17:20  
廃止 8月11日 23:15
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区  
全18区
- (3) 配備人員  
1,134人


### 7 被害状況

- (1) 非住家被害  
その他(浸水)被害:2件  
戸塚区平戸2丁目 1棟  
戸塚区上矢部町 1棟
- (2) その他被害  
その他:3件  
戸塚区平戸2丁目  
戸塚区平戸町(2件)

# 8月11日17:00～18:00の1時間雨量



第7 8月21日台風11号  
1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分    |      | 区名    |     | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |  |
|-------|------|-------|-----|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|
| 人的被害住 | 死者   | 不明者   | 重傷者 | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 負傷者  | 軽傷者   | 重傷者 | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 死者   | 不明者   | 重傷者 | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 家被害   | 全壊   | 棟     | 世帯  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 棟     | 人   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 半壊   | 棟     | 世帯  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 棟     | 人   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 一部破損 | 棟     | 世帯  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 棟     | 人   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 床上浸水 | 棟     | 世帯  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 棟     | 人   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | 床下浸水 | 棟     | 世帯  | 1  |    |     |   |   |   |    |      | 1 |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 棟     | 人   | 1  |    |     |   |   |   |    |      | 1 |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      |       | 人   | 3  |    |     |   |   |   |    | 3    |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 非住家   | 公共建物 | 全壊    | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 半壊    | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 一部破損  | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 浸水    | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | その他  | その他浸水 | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 全壊    | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 半壊    | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 一部破損  | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 浸水    | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | その他浸水 | 棟   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 田畑   | 流出・埋没 | ha  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 冠水    | ha  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 流出・埋没 | ha  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       | その他  | 冠水    | ha  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 文教施設  | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 病院    | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 道路    | 箇所  | 3  |    |     |   |   |   |    |      | 3 |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 橋     | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 河川    | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 港湾    | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 砂防    | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 清掃施設  | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | がけ崩れ  | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 鉄道不通  | 箇所  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 被害船舶  | 隻   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 水道    | 戸   | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
|       |      | 電線    | 回線  | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| 電力    | 戸    | -     |     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| ガス    | 戸    | -     |     |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 箇所   | 1     |     | 1  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| その他   | 世帯   | 23    |     | 1  |    | 1   | 3 |   | 2 | 3  | 3    | 1 |    | 1  |    |   |    |    | 4  |   | 3 | 1  |  |  |
| り     | 災世帯数 | 世帯    | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |
| り     | 災者数  | 人     | -   |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |

### 3 気象概況

台風 11 号は 21 日 18 時過ぎに和歌山県串本町付近に上陸し，その後ゆっくりと紀伊半島南部，東海地方沿岸部，御前崎付近を通過し 22 日 13 時から 15 時にかけて神奈川県を北東に進んだ。

通過時の中心気圧は 980hPa 最大風速は 25m/s とやや衰え暴風域はなくなっていた。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報                   | 発表日時       | 解除日時       |
|----|--------------------------|------------|------------|
| 全域 | 波浪警報<br>大雨・強風・洪水注意報      | 21 日 11:20 | 切替         |
| 全域 | 大雨・洪水・波浪警報<br>雷・強風注意報    | 21 日 16:50 | 切替         |
| 全域 | 大雨・洪水・暴風・波浪警報<br>雷・高潮注意報 | 21 日 18:25 | 切替         |
| 全域 | 大雨・洪水・暴風・波浪警報            | 22 日 06:45 | 切替         |
| 全域 | 波浪警報<br>大雨・強風・洪水注意報      | 22 日 13:28 | 切替         |
| 全域 | 波浪警報<br>強風注意報            | 22 日 16:50 | 切替         |
| 全域 | 波浪注意報                    | 22 日 19:50 | 23 日 11:30 |

### 5 水防警報発表状況

| 発表河川         | 基準水位<br>観測所  | 番号 | 発表時分  |       |       |    |       | 解除    |
|--------------|--------------|----|-------|-------|-------|----|-------|-------|
|              |              |    | 待機    | 準備    | 出動    | 指示 | 情報    |       |
| 侍従川          | 六浦 2 号       | 1  |       | 19:10 |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       |       |    | 14:20 |       |
| 柏尾川          | 神鋼橋          | 1  | 19:35 |       |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       | 20:50 |    |       |       |
|              |              | 3  |       |       |       |    |       | 15:00 |
|              | 鷹匠橋          | 1  |       | 20:10 |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       | 20:18 |    |       |       |
|              |              | 3  |       |       |       |    |       | 14:20 |
|              | 栄第二下<br>水处理場 | 1  |       |       | 20:36 |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       |       |    |       | 14:20 |
|              | 戸塚ポン<br>プ場   | 1  |       | 20:30 |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       |       |    |       | 14:20 |
| 境川<br>(1 回目) | 幸延寺橋         | 1  | 20:20 |       |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       |       |    | 21:50 |       |
|              | 境橋           | 1  | 20:20 |       |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       |       |    |       | 22:00 |
| 境川<br>(2 回目) | 幸延寺橋         | 1  | 03:00 |       |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       |       |    |       | 03:30 |
|              | 境橋           | 1  | 07:40 |       |       |    |       |       |
|              |              | 2  |       |       | 08:10 |    |       |       |

| 発表河川        | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分  |       |      |    |       |       |
|-------------|-------------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|
|             |             |    | 待機    | 準備    | 出動   | 指示 | 情報    | 解除    |
| 境川<br>(2回目) | 境橋          | 3  |       |       |      |    |       | 13:10 |
| 境川<br>(3回目) | 幸延寺橋        | 1  | 07:40 |       |      |    |       |       |
|             |             | 2  |       |       |      |    | 13:50 |       |
|             | 大清水橋        | 1  |       |       | 9:15 |    |       |       |
|             |             | 2  |       |       |      |    | 15:00 |       |
| 鶴見川         | 落合橋         | 1  |       | 21:20 |      |    |       |       |
|             |             | 2  |       |       |      |    | 13:50 |       |
|             | 亀の子橋        | 1  | 09:40 |       |      |    |       |       |
|             |             | 2  |       |       |      |    | 14:15 |       |
| 大岡川         | 埋田橋         | 1  |       | 02:50 |      |    |       |       |
|             |             | 2  |       |       |      |    | 14:20 |       |
| 早淵川         | 鍛冶川         | 1  |       | 03:00 |      |    |       |       |
|             |             | 2  |       |       |      |    | 13:50 |       |

## 6 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置  
 設置 8月21日 16:50  
 廃止 8月22日 16:00
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区  
 全18区
- (3) 配備人員  
 2,302人


## 7 被害状況

- (1) 住家被害  
 床下浸水：1件  
 保土ヶ谷区新井町 1棟1世帯3人
- (2) その他被害
  - ア ブロック塀：1件  
 神奈川区羽沢町
  - イ 道路：3件  
 保土ヶ谷区岡沢町  
 保土ヶ谷区峰沢町  
 保土ヶ谷区桜ヶ丘2丁目



ウ その他：23件  
鶴見区上末吉4丁目  
西区西戸部町3丁目  
中区山手町（2件）  
中区山元町2丁目  
港南区野庭町  
港南区港南1丁目  
保土ヶ谷区今井町（2件）  
保土ヶ谷区上星川町  
旭区鶴ヶ峰1丁目（2件）  
旭区南本宿町  
磯子区峰町  
港北区大豆戸町  
戸塚区前田町  
戸塚区川上町  
戸塚区東俣野町  
戸塚区上矢部町  
泉区和泉町（2件）  
泉区上飯田町  
瀬谷区南台1丁目

# 8月22日3:00～4:00の1時間雨量



第8 8月29日大雨洪水警報

1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分     |        | 区名   |       | 合計  | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |  |  |
|--------|--------|------|-------|-----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|--|
| 人的被害住  | 死者     | 不明者  | 重傷者   | 軽傷者 | 棟  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 死行方不明者 | 重傷者  | 軽傷者   | 棟   |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 負傷者    | 重傷者  | 軽傷者   | 棟   |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 家被害    | 全壊     | 世帯   | 人     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 棟    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 半壊     | 世帯   | 人     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 棟    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 一部破損   | 世帯   | 人     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 棟    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 床上浸水   | 世帯     | 人    |       | 3   |    |     |   |   |   | 3  |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 棟      |      |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 床下浸水   | 世帯     | 人    |       | 2   |    |     |   |   |   | 2  |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 棟      |      |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| 非住家その他 | 公共建物   | 全壊   | 棟     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 半壊   | 棟     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 一部破損 | 棟     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 浸水   | 棟     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | その他    | 全壊   | 棟     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 半壊   | 棟     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 一部破損 | 棟     |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | その他    | 田畑   | 流出・埋没 | ha  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        |      | 冠水    | ha  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        |      | 流出・埋没 | ha  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| その他    |        | 冠水   | ha    |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 文教施設 | 箇所    |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 病院   | 箇所    |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 道路   | 箇所    |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 橋    | 箇所    |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 河川   | 箇所    |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        |        | 港湾   | 箇所    |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| その他    | 清掃施設   | 箇所   |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | がけ崩れ   | 箇所   |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 鉄道不通   | 箇所   |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| その他    | 被害船舶   | 隻    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 水道     | 戸    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 電回線    | 戸    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | 電気     | 戸    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | ガス     | 戸    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| その他    | ブ口ツク塀  | 箇所   |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
|        | その他の   |      | 1     |     |    |     |   |   |   | 1  |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| り      | 災世帯数   | 世帯   |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |
| り      | 災者数    | 人    |       |     |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |

### 3 気象概況

上空に寒気が入り大気の状態が非常に不安定となったため、横浜市南部と逗子市など三浦半島にかけてのごく狭い地域で短時間に激しい雨が降った。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域  | 注意報・警報          | 発表日時      | 解除日時      |
|-----|-----------------|-----------|-----------|
| 全域  | 雷注意報            | 29日 06:05 | 切替        |
| 県東部 | 大雨・雷・洪水注意報      | 29日 07:09 | 切替        |
| 県東部 | 大雨・洪水警報<br>雷注意報 | 29日 07:40 | 切替        |
| 県東部 | 大雨・雷・洪水注意報      | 29日 09:17 | 29日 11:05 |

### 5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分  |    |    |    |    |       |
|------|-------------|----|-------|----|----|----|----|-------|
|      |             |    | 待機    | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除    |
| 柏尾川  | 神鋼橋         | 1  | 08:40 |    |    |    |    |       |
|      |             | 2  |       |    |    |    |    | 09:40 |


### 6 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置  
設置 8月29日 07:40  
廃止 8月29日 10:00
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区  
全18区
- (3) 配備人員  
1,720人

### 7 被害状況


- (1) 住家被害  
床上浸水：5件  
港南区港南台3丁目 1棟  
港南区港南台7丁目（4件） 4棟
- (2) その他被害  
その他：1件  
港南区港南台3丁目

# 8月29日8:00～9:00の1時間雨量



第9 9月10日台風15号

1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分    |       | 区名    |       | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南  | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭  | 磯子 | 金沢 | 港北  | 緑  | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄  | 泉  | 瀬谷 |  |   |  |
|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|---|---|----|----|------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|---|--|
| 人的被害住 | 死者    | 不明者   | 人     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 行方不明者 | 重傷者   | 人     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 負傷者   | 軽傷者   | 人     | -  |    |     | 1 |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| 家被害   | 全壊    | 棟     | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 世帯    | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 人     | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 半壊    | 棟     | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 世帯    | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 人     | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 一部破損  | 棟     | 33    | 4  | 3  |     |   | 1 | 4  | 1  | 1    | 5  |    | 1  | 2   | 3  |    |    |    | 5  | 1  | 2  |  |   |  |
|       |       | 世帯    | 41    | 4  | 3  |     |   |   | 6  | 1  | 2    | 5  |    | 1  | 1   | 9  |    |    |    | 7  |    | 2  |  |   |  |
|       |       | 人     | 93    | 11 | 4  |     |   |   | 10 | 3  | 4    | 15 |    | 5  | 4   | 18 |    |    |    | 12 |    | 7  |  |   |  |
|       | 床上浸水  | 棟     | 4     |    |    |     |   |   |    | 2  |      |    |    |    |     | 2  |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 世帯    | 4     |    |    |     |   |   |    | 2  |      |    |    |    |     | 2  |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 人     | 9     |    |    |     |   |   |    | 5  |      |    |    |    |     | 4  |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| 床下浸水  | 棟     | -     |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 世帯    | -     |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 人     | -     |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| 非住家   | 公共建物  | 全壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 半壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 一部破損  | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | その他   | 浸水    | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | その他浸水 | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 全壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | その他   | 半壊    | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 一部破損  | 棟     | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 浸水    | 棟     | -  | 2  |     | 2 |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | その他   | 田畑    | 流出・埋没 | ha | -  |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       |       | 冠水    | ha | -  |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       |       | 流出・埋没 | ha | -  |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| その他   |       | 冠水    | ha    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 文教施設  | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 病院    | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 道路    | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    | 1  |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 橋     | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 河川    | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  | 1 |  |
|       |       | 港湾    | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 砂防    | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       |       | 清掃施設  | 箇所    | -  |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | がけ崩れ  | 箇所    | -     |    |    |     |   |   |    |    |      | 1  |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 鉄道    | 箇所    | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
|       | 被害船   | 隻     | -     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| 水道    | 戸     | -     |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| 電線    | 回線    | -     |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| 電力    | 戸     | 556   |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    | 556 |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| ガス    | 戸     | -     |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| その他   | 箇所    | 1     |       |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    |     | 1  |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| その他   | 世帯    | 95    | 9     | 4  | 3  | 4   | 7 | 2 | 5  | 8  | 3    | 5  | 15 | 1  |     |    |    | 2  | 7  | 7  | 10 | 3  |  |   |  |
| り     | 災世帯数  | 世帯    | 4     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    | 2   |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |
| り     | 災者数   | 人     | 9     |    |    |     |   |   |    |    |      |    |    |    | 4   |    |    |    |    |    |    |    |  |   |  |



### 3 気象概況

台風 15 号は 10 日朝に紀伊半島の南海上にあつて、次第に北東に向きを変え 11 日 9 時 30 分頃、半径 60km の暴風半径を持って鎌倉市付近に上陸し、11 時頃横浜市付近を通過し北東に進んだ。

台風が東海沖に進んだ 10 日から断続的な降水となり、西部を中心に一時激しい降水となった。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域  | 注意報・警報                 | 発表日時       | 解除日時       |
|-----|------------------------|------------|------------|
| 全域  | 波浪警報<br>大雨・強風・洪水注意報    | 10 日 05:30 | 切替         |
| 県東部 | 暴風・波浪警報<br>大雨・洪水注意報    | 10 日 18:16 | 切替         |
| 全域  | 大雨・洪水・暴風・波浪警報          | 10 日 22:15 | 切替         |
| 全域  | 大雨・洪水・暴風・波浪警報<br>高潮注意報 | 11 日 07:30 | 切替         |
| 全域  | 洪水・波浪警報<br>大雨・強風注意報    | 11 日 14:15 | 切替         |
| 県東部 | 波浪・洪水注意報               | 11 日 19:50 | 切替         |
| 全域  | 波浪注意報                  | 11 日 22:00 | 12 日 16:40 |

### 5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所   | 番号 | 発表時分            |       |                 |                 |    |                 |
|------|---------------|----|-----------------|-------|-----------------|-----------------|----|-----------------|
|      |               |    | 待機              | 準備    | 出動              | 指示              | 情報 | 解除              |
| 侍従川  | 六浦 2 号        | 1  |                 | 08:35 |                 |                 |    |                 |
|      |               | 2  |                 |       | 11:50<br>(11 日) |                 |    |                 |
|      |               | 3  |                 |       |                 |                 |    | 15:20<br>(11 日) |
| 柏尾川  | 神鋼橋           | 1  | 09:00           |       |                 |                 |    |                 |
|      |               | 2  |                 | 10:00 |                 |                 |    |                 |
|      |               | 3  |                 |       | 10:40           |                 |    |                 |
|      |               | 4  |                 | 12:20 |                 |                 |    |                 |
|      |               | 5  |                 |       |                 |                 |    | 14:20           |
|      | 鷹匠橋           | 1  |                 |       |                 | 09:59           |    |                 |
|      |               | 2  |                 |       |                 |                 |    | 15:20<br>(11 日) |
|      | 神鋼橋<br>(2 回目) | 1  | 09:00<br>(11 日) |       |                 |                 |    |                 |
|      |               | 2  |                 |       | 09:40           |                 |    |                 |
|      |               | 3  | 15:45           |       |                 |                 |    |                 |
|      |               | 4  |                 |       |                 |                 |    | 16:20           |
|      | 戸塚ポン<br>プ場    | 1  |                 |       |                 | 10:30<br>(11 日) |    |                 |
|      |               | 2  |                 |       |                 |                 |    | 15:20           |

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所  | 番号  | 発表時分           |                |                |    |       |                |
|------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----|-------|----------------|
|      |              |     | 待機             | 準備             | 出動             | 指示 | 情報    | 解除             |
| 柏尾川  | 栄第二下<br>水处理場 | 1   |                |                | 10:30<br>(11日) |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                |                |    |       | 15:20<br>(11日) |
| 大岡川  | 埋田橋          | 1   |                | 10:00          |                |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                |                |    |       | 15:20<br>(11日) |
| 境川   | 境橋           | 1   | 10:00          |                |                |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                | 10:20          |    |       |                |
|      |              | 3   | 13:00          |                |                |    |       |                |
|      |              | 4   |                |                | 10:15<br>(11日) |    |       |                |
|      |              | 5   | 12:30<br>(11日) |                |                |    |       |                |
|      |              | 6   |                |                |                |    |       | 13:30<br>(11日) |
|      | 境川橋          | 1   | 10:10<br>(11日) |                |                |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                |                |    |       | 14:10          |
|      | 大清水橋         | 1   | 10:10<br>(11日) |                |                |    |       |                |
|      |              | 2   |                | 10:40          |                |    |       |                |
|      |              | 3   |                |                | 11:00          |    |       |                |
|      |              | 4   |                |                |                |    |       | 13:10          |
|      | 幸延寺橋         | 1   | 12:30<br>(11日) |                |                |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                |                |    |       | 13:30          |
|      | 昭和橋          | 1   |                |                | 10:15<br>(11日) |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                |                |    |       | 13:00          |
|      | 帷子川          | 宮崎橋 | 1              | 10:10<br>(11日) |                |    |       |                |
|      |              |     | 2              |                |                |    |       | 15:20          |
| 鶴見川  | 末吉橋          | 1   |                | 10:10<br>(11日) |                |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                | 10:20          |    |       |                |
|      |              | 3   |                |                |                |    | 15:30 |                |
|      | 綱島           | 1   |                |                | 11:00<br>(11日) |    |       |                |
|      |              | 2   |                |                |                |    |       | 15:30          |

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分           |       |    |    |    |       |
|------|-------------|----|----------------|-------|----|----|----|-------|
|      |             |    | 待機             | 準備    | 出動 | 指示 | 情報 | 解除    |
| 鶴見川  | 亀の子橋        | 1  | 10:30<br>(11日) |       |    |    |    |       |
|      |             | 2  |                | 11:00 |    |    |    |       |
|      |             | 3  |                |       |    |    |    | 15:30 |
|      | 落合橋         | 1  | 10:40<br>(11日) |       |    |    |    |       |
|      |             | 2  |                |       |    |    |    | 16:00 |
| 矢上川  | 西ヶ崎橋        | 1  | 10:20<br>(11日) |       |    |    |    |       |
|      |             | 2  |                | 10:40 |    |    |    |       |
|      |             | 3  |                |       |    |    |    | 15:55 |
| 大熊川  | 大竹上橋        | 1  | 10:30<br>(11日) |       |    |    |    |       |
|      |             | 2  |                |       |    |    |    | 16:00 |
| 早渕川  | 鍛冶橋         | 1  | 10:20<br>(11日) |       |    |    |    |       |
|      |             | 2  |                |       |    |    |    | 16:00 |

## 6 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置  
設置 9月10日 09:13  
廃止 9月11日 19:55
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区  
全18区
- (3) 配備人員  
2,678人

## 7 被害状況

- (1) 人的被害  
軽傷：1件  
西区高島2丁目
- (2) 住家被害
  - ア 床上浸水：4件  
港南区上永谷3丁目（2件） 2棟 2世帯 5人  
港北区小机町（2件） 2棟 2世帯 4人

|   |               |    |     |     |
|---|---------------|----|-----|-----|
| イ | 一部破損：4件       |    |     |     |
|   | 鶴見区北寺尾4丁目(2件) | 2棟 | 1世帯 | 4人  |
|   | 鶴見区諏訪坂        | 1棟 | 1世帯 | 2人  |
|   | 鶴見区寺谷1丁目      | 1棟 | 2世帯 | 5人  |
|   | 神奈川区松本町1丁目    | 1棟 | 1世帯 | 3人  |
|   | 神奈川区青木町       | 1棟 | 1世帯 | 1人  |
|   | 神奈川区菅田町       | 1棟 | 1世帯 |     |
|   | 中区富士見町        | 1棟 |     |     |
|   | 南区井土ヶ谷上町      | 1棟 | 4世帯 | 5人  |
|   | 南区永田北2丁目      | 1棟 |     |     |
|   | 南区別所2丁目       | 1棟 | 1世帯 | 3人  |
|   | 南区永田東2丁目      | 1棟 | 1世帯 | 2人  |
|   | 港南区笹下2丁目      | 1棟 | 1世帯 | 3人  |
|   | 保土ヶ谷区岡沢町      | 1棟 | 2世帯 | 4人  |
|   | 旭区川島町         | 1棟 | 1世帯 | 4人  |
|   | 旭区上白根1丁目      | 1棟 | 1世帯 | 2人  |
|   | 旭区鶴ヶ峰2丁目      | 1棟 | 1世帯 | 1人  |
|   | 旭区万騎が原        | 1棟 | 1世帯 | 5人  |
|   | 旭区東希望が丘       | 1棟 | 1世帯 | 3人  |
|   | 金沢区谷津町        | 1棟 | 1世帯 | 5人  |
|   | 港北区鳥山町        | 1棟 | 1世帯 | 4人  |
|   | 港北区綱島西5丁目     | 1棟 |     |     |
|   | 緑区東本郷1丁目(2件)  | 2棟 | 8世帯 | 14人 |
|   | 緑区鴨居4丁目       | 1棟 | 1世帯 | 4人  |
|   | 戸塚区上矢部町(3件)   | 3棟 | 5世帯 | 6人  |
|   | 戸塚区汲沢町        | 1棟 | 1世帯 | 4人  |
|   | 戸塚区汲沢3丁目      | 1棟 | 1世帯 | 2人  |
|   | 栄区犬山町         | 1棟 |     |     |
|   | 泉区和泉町(2件)     | 2棟 | 2世帯 | 7人  |

(3) 非住家被害

その他(浸水)被害：1件

神奈川区浦島町 2棟

(4) その他被害

ア 道路：1件

磯子区森5丁目

イ 河川：1件

瀬谷区北町

ウ かけ崩れ：2件

神奈川区羽沢町

旭区東希望が丘


工 電気：2件  
港北区綱島西4丁目  
港北区新吉田町

オ ブロック塀：2件  
緑区中山町

カ その他：95件  
鶴見区岸谷1丁目  
鶴見区鶴見中央3丁目  
鶴見区下野谷町4丁目  
鶴見区東寺尾5丁目  
鶴見区駒岡3丁目  
鶴見区上末吉4丁目  
鶴見区北寺尾4丁目  
鶴見区生麦5丁目  
鶴見区大黒ふ頭  
神奈川区鶴屋町3丁目  
神奈川区広台太田町  
神奈川区羽沢町  
神奈川区三枚町  
西区西戸部町1丁目  
西区高島2丁目  
西区浅間町3丁目  
中区山下町  
中区立野  
中区末吉町3丁目  
中区本牧ふ頭  
南区六ツ川4丁目  
南区清水ヶ丘  
南区永田みなみ台  
南区南太田3丁目  
南区永田東1丁目  
南区大岡3丁目  
南区南吉田町1丁目  
港南区東永谷3丁目  
港南区港南3丁目  
保土ヶ谷区境木町  
保土ヶ谷区今井町  
保土ヶ谷区上菅田町  
保土ヶ谷区新桜ヶ丘1丁目  
保土ヶ谷区東川島町  
旭区上川井町（2件）  
旭区さちが丘  
旭区大池町  
旭区柏町  
旭区今宿南町  
旭区中沢1丁目

旭区鶴ヶ峰 2 丁目  
磯子区磯子 1 丁目  
磯子区峰町  
磯子区上中里町  
金沢区幸浦 2 丁目  
金沢区谷津町  
金沢区幸浦 1 丁目  
金沢区柴町  
金沢区六浦 2 丁目  
港北区小机町  
港北区太尾町 ( 2 件 )  
港北区高田東 2 丁目  
港北区新横浜 3 丁目  
港北区下田町 4 丁目  
港北区新吉田町  
港北区新横浜 1 丁目  
港北区鳥山町  
港北区菊名 1 丁目  
港北区大曽根 1 丁目  
港北区師岡町 ( 2 件 )  
港北区大豆戸町 ( 2 件 )  
緑区長津田 4 丁目  
都筑区東山田町 ( 2 件 )  
戸塚区名瀬町  
戸塚区上矢部町 ( 3 件 )  
戸塚区東俣野町  
戸塚区戸塚町  
戸塚区下倉田町  
栄区柏陽  
栄区犬山町  
栄区上郷町 ( 3 件 )  
栄区飯島町  
栄区長沼町  
泉区中田北 3 丁目  
泉区中田南 4 丁目  
泉区和泉町 ( 5 件 )  
泉区下飯田町 ( 2 件 )  
泉区新橋町  
瀬谷区上瀬谷町  
瀬谷区中屋敷 3 丁目  
瀬谷区宮沢町

# 9月11日11:00～12:00の1時間雨量







## 2 気象概況

秋雨前線上の関東南海上と山陰沖の低気圧が通過し大雨となった。この影響で気象警報の発令は無かったが柏尾川において水防警報が発令された。

## 3 気象注意報・警報発表状況

| 地域  | 注意報・警報     | 発表日時      | 解除日時     |
|-----|------------|-----------|----------|
| 全域  | 大雨・雷・洪水注意報 | 30日 20:52 | 1日 05:05 |
| 全域  | 大雨・洪水注意報   | 1日 10:45  | 切替       |
| 県東部 | 大雨・雷・洪水注意報 | 1日 15:26  | 1日 22:55 |

## 4 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分  |    |    |    |    |       |
|------|-------------|----|-------|----|----|----|----|-------|
|      |             |    | 待機    | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除    |
| 柏尾川  | 神鋼橋         | 1  | 03:30 |    |    |    |    |       |
|      |             | 2  |       |    |    |    |    | 06:05 |

## 5 活動状況

### (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 10月1日 03:45

廃止 10月1日 06:15

### (2) 区災害対策警戒本部の設置区

2区(戸塚区, 栄区)


### (3) 配備人員

124人


## 6 被害状況

無し

# 10月1日4:00～5:00の1時間雨量



第11 10月10日 水防警報  
1 被害状況一覧



## 2 区別被害状況一覧

| 区分   |      | 区名    |       |    | 合計 | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 |  |  |  |  |
|------|------|-------|-------|----|----|----|-----|---|---|---|----|------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|--|--|--|--|
| 人的被害 | 死者   | 人     |       |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      | 不明者  | 人     |       |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      | 負傷者  | 重傷者   | 人     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
| 住宅被害 | 家    | 全壊    | 棟     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 人     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 世帯    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      | 半壊    | 棟     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 人     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 世帯    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      | 被害   | 一部破損  | 棟     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 人     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 世帯    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      | 床上浸水  | 棟     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 人     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 世帯    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
| 非住宅  | 公共建物 | 全壊    | 棟     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 人     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 世帯    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      | その他  | 一部破損  | 棟     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 人     |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 世帯    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
| その他  | 田畑   | 流出・埋没 | ha    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | 水冠    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       | ha    |    | -  |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      | の    | 施設    | 流出・埋没 | ha |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       |       | 水冠 |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       |       | ha |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      | その他   | 施設    | 箇所 |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       |       | 箇所 |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       |       | 箇所 |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       |       | 箇所 |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       |       | 箇所 |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      |       |       | 箇所 |    | -  |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
| その他  | 施設   | 箇所    |       | -  |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      | 箇所    |       | -  |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
|      |      | 箇所    |       | -  |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
| り    | 災    | 世帯数   | 世帯    | -  |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |
| り    | 災    | 者数    | 人     | -  |    |    |     |   |   |   |    |      |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |  |  |  |  |

### 3 気象概況

前線を伴った低気圧が通過し、10日の夕方から夜にかけて雷を伴った強い雨が降った。この影響で気象警報の発令は無かったが一部河川において水防警報が発令された。

### 4 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報     | 発表日時      | 解除日時      |
|----|------------|-----------|-----------|
| 全域 | 大雨・雷・洪水注意報 | 10日 12:50 | 10日 21:35 |

### 5 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所  | 番号 | 発表時分  |       |       |       |       |       |
|------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |              |    | 待機    | 準備    | 出動    | 指示    | 情報    | 解除    |
| 柏尾川  | 神鋼橋          | 1  | 14:30 |       |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       | 19:40 |       |       |       |
|      |              | 3  | 21:50 |       |       |       |       |       |
|      |              | 4  |       |       |       |       |       | 23:10 |
|      | 鷹匠橋          | 1  | 15:00 |       |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       | 19:50 |       |       |       |
|      |              | 3  |       |       |       |       |       | 22:20 |
|      | 戸塚ポン<br>プ場   | 1  |       | 19:50 |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       |       |       |       | 22:00 |
|      | 栄第二下<br>水処理場 | 1  |       | 19:50 |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       |       | 20:00 |       |       |
|      |              | 3  |       |       |       |       |       | 22:00 |
| 境川   | 境橋           | 1  | 14:50 |       |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       |       |       | 21:00 |       |
|      | 幸延寺橋         | 1  | 16:20 |       |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       |       |       | 18:40 |       |
| 矢上川  | 西ヶ崎橋         | 1  |       | 16:00 |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       |       |       | 21:00 |       |
| 帷子川  | 宮崎橋          | 1  |       | 19:30 |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       |       |       | 21:30 |       |
| 大熊川  | 大竹上橋         | 1  |       | 19:30 |       |       |       |       |
|      |              | 2  |       |       |       |       | 21:30 |       |

### 6 活動状況

(1) 横浜市災害対策警戒本部の設置

設置 10日 14:40

廃止 10日 23:30

(2) 区災害対策警戒本部の設置区

9区(西区, 保土ヶ谷区, 旭区, 港北区, 都筑区, 戸塚区, 栄区, 泉区, 瀬谷区)

(3) 配備人員

545人


### 7 被害状況

(1) その他被害

がけ崩れ: 1件

戸塚区上柏尾町

# 10月10日20:00～21:00の1時間雨量







## 2 気象概況

前線を伴った低気圧が通過し，午後 3 時ごろまで大雨，その後は西から高気圧が張り出し曇り時々晴れで夕方から一時雨となった。この影響で気象警報の発令は無かったが大岡川において水防警報が発令された。

## 3 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報        | 発表日時      | 解除日時      |
|----|---------------|-----------|-----------|
| 全域 | 大雨・雷・強風・洪水注意報 | 28日 23:55 | 切替        |
| 全域 | 強風・波浪注意報      | 29日 04:00 | 29日 05:15 |

## 4 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分  |    |    |    |    |       |
|------|-------------|----|-------|----|----|----|----|-------|
|      |             |    | 待機    | 準備 | 出動 | 指示 | 情報 | 解除    |
| 大岡川  | 埋田橋         | 1  | 01:00 |    |    |    |    |       |
|      |             | 2  |       |    |    |    |    | 04:00 |

## 5 活動状況


- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置  
設置 10月29日 01:50  
廃止 10月29日 04:30
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区  
4区(中区, 南区, 港南区, 磯子区)
- (3) 配備人員  
237人

## 6 被害状況

無し



# 10月29日1:00 ~ 2:00の1時間雨量





## 2 気象概況

本州の東海上の高気圧に覆われ朝の内まで晴れたが、低気圧の接近で夕方から雨となった。この影響で気象警報の発令は無かったが柏尾川において水防警報が発令された。

## 3 気象注意報・警報発表状況

| 地域 | 注意報・警報           | 発表日時     | 解除日時     |
|----|------------------|----------|----------|
| 全域 | 雷・強風・波浪注意報       | 5日 17:50 | 切替       |
| 全域 | 大雨・雷・強風・波浪・洪水注意報 | 5日 21:05 | 切替       |
| 全域 | 強風・波浪注意報         | 6日 09:10 | 7日 10:50 |

## 4 水防警報発表状況

| 発表河川 | 基準水位<br>観測所 | 番号 | 発表時分  |    |       |    |    |       |
|------|-------------|----|-------|----|-------|----|----|-------|
|      |             |    | 待機    | 準備 | 出動    | 指示 | 情報 | 解除    |
| 柏尾川  | 神鋼橋         | 1  | 23:40 |    |       |    |    |       |
|      |             | 2  |       |    | 01:30 |    |    |       |
|      |             | 3  | 03:10 |    |       |    |    |       |
|      |             | 4  |       |    |       |    |    | 04:40 |
|      | 鷹匠橋         | 1  |       |    | 01:24 |    |    |       |
|      |             | 2  |       |    |       |    |    | 05:10 |


## 5 活動状況

- (1) 横浜市災害対策警戒本部の設置  
設置 11月5日 23:55  
廃止 11月6日 05:20
- (2) 区災害対策警戒本部の設置区  
2区(戸塚区, 栄区)
- (3) 配備人員  
875人

## 6 被害状況

無し

# 11月6日1:00 ~ 2:00の1時間雨量



## 第14 主な都市災害

### 1 4月25日 油流出

#### (1) 覚知日時・場所

4月25日 7時30分頃  
大黒埠頭及び京浜運河入口付近

#### (2) 概要

大黒埠頭，京浜運河ともに船から油が流出したものの。  
大黒埠頭：幅300m，長さ1km  
京浜運河：幅700m，長さ2km

#### (3) 対応等

14時25分航行拡散により終了

### 2 5月28日 油流出

#### (1) 覚知日時・場所

5月28日 9時50分頃  
堀川・西之橋と市場通り橋間

#### (2) 概要

第三新昇丸が沈んで機関室からオイルが流出したものの。

#### (3) 対応等

港湾局船舶でオイルフェンス展張し，中和剤を散布

### 3 6月15日 油流出

#### (1) 覚知日時・場所

6月15日 14時00分頃  
本牧三菱ドック前面付近

#### (2) 概要

本牧三菱ドック前面にA重油40リットル（幅650m，長さ500m）が流出したものの。燻蒸用ボイラーの屋外タンク（200リットル）にA重油を補充中にオーバーフローしたと思われる。

#### (3) 対応等

消防部隊（陸上）消防艇，港湾局船舶及び海上保安庁船舶により航行拡散するとともに，三菱ドックにオイルフェンスを展張

### 4 6月28日 油流出

#### (1) 覚知日時・場所

6月27日 21時00分頃  
鶴見区寛政町 境運河

#### (2) 概要

住民からの通報により境運河付近に油が流出していることを消防局が確認。翌朝，在日米海軍鶴見貯油施設からディーゼル燃料約6,000ガロンが流出していたことが判明。

#### (3) 対応等

港湾局船舶，消防艇，海上保安庁及び川崎市港湾局船舶が出動し航行拡散を実施するとともに，米軍がオイルフェンスを展張。

6月28日，横浜市長名により，国及び米軍に対し抗議するとともに，今後の安全対策，迅速な情報提供を要求。



5 7月30日 不発弾

(1) 覚知日時・場所

7月30日 9時00分頃

神奈川区神大寺3丁目933番地先の畑

(2) 概要

畑を機械で掘り返していたところ、焼夷弾を発見し、神奈川警察署に通報した。

(3) 対応等

神奈川県警察本部銃器対策課の要請で派遣された陸上自衛隊東部方面隊第102不発弾処理班が、7月30日の午後に撤去回収作業を行った。

(4) 発見物

6ポンド焼夷弾 1個

6 8月3日 その他火災

(1) 覚知日時・場所

平成13年8月3日 21時30分頃

瀬谷区北町12-1 産業廃棄物処理業 株式会社東光

(2) 概要

野積みの産業廃棄物5000立方メートルのうち900立方メートルが焼損

(3) 対応等

火災現場が町田市と隣接しているため、横浜市消防局(39隊)、東京都町田消防署部隊が出場し、8月5日12時40分に鎮火。

7 8月20日 油流出

(1) 覚知日時・場所

平成13年8月20日 13時15分頃

神奈川区星野町入江川付近

(2) 概要

竜宮橋から星野橋にかけての水路に軽油と思われる油膜が前面に広がっていた。

(3) 対応等

港湾局、消防局及び海上保安庁の船舶により油中和剤を投入し16時25分作業完了。

8 8月29日 不発弾

(1) 覚知日時・場所

平成13年8月29日 22時30分

緑区三保町字杉澤1393番地付近

(2) 概要

当該箇所は土地区画整理事業の一環として9月10日に工事開始予定だったが、土地所有者から不発弾埋没の可能性のある旨の申し出があった。そのため、工事業者は地下探査を実施したところ異常が発見されたため、神奈川県警察本部銃器対策課、陸上自衛隊東部方面隊第102不発弾処理班の協力を得て掘り出した。

(3) 対応等

9月10日：不発弾掘り出しを行ったが、処理に際しては周辺住民の避難等が必要なことから、簡易保存し危険防止及び進入禁止措置を行うとともに、警察及び区役所による定期的な立ち寄り警戒を実施。

9月26日、10月9日：事前関係者会議を実施し、避難・広報等について協議

10月11日：緑区長を本部長とした現地対策本部を設置し、埋没地を中心に半径

50m の警戒区域内の住民（11 世帯）の避難完了後，陸上自衛隊第 102 不発弾処理班による撤去・回収作業を実施。

(4) 発見物

米軍 100 ポンド焼夷弾 1 個

9 10 月 11 日 不発弾

(1) 覚知日時・場所

平成 13 年 10 月 11 日 11 時 30 分頃  
中区錦町 12 三菱重工本牧工場内ドック

(2) 概要

名古屋で浚渫作業を行った船を陸揚げし調整していたところ，回収物の中から砲弾等が見つかり通報したもの。

(3) 対応等

物件の形状等から爆発の危険は無いと判断し，神奈川県警察本部銃器対策課が警察本部に回収。

10 平成 13 年 10 月 25 日 油流出

(1) 覚知日時・場所

平成 13 年 10 月 25 日 22 時 00 分頃  
中区千鳥町 7 番地 日石三菱精製株式会社根岸製油所

(2) 概要

ボイラー供給用サクシヨンスター付近から油が漏れているのを発見し，同社の自衛防災組織により油を回収した。しかし，翌朝になり未回収の油が金沢区柴漁港付近まで流れて漁協に被害が出た。

(3) 対応等

10 月 26 日に港湾局，消防局及び海上保安庁の船舶により油回収。

11 平成 13 年 11 月 6 日 油流出

(1) 覚知日時・場所

平成 13 年 11 月 6 日 9 時 00 分  
中区山下町 18 番地付近（新山下橋～前田橋）

(2) 概要

堀川に係留中の船が沈んだとの所有者からの通報があった。

(3) 対応等

港湾局，消防局及び海上保安庁が出動するとともに，(株)ポートサービスへ油処理を依頼し，13 時 00 分作業終了。

12 平成 13 年 11 月 12 日 油流出

(1) 覚知日時・場所

平成 13 年 11 月 12 日 11 時 30 分頃  
中区本牧 C 突堤

(2) 概要

停泊中の船から油が流出しているのを巡回中の消防局第一航空隊が発見したもの

(3) 対応等

港湾局，消防局及び海上保安庁の船舶により放水・航行拡散を実施

## 第15 その他の災害

### 1 1月20日 大雪注意報

- (1) 気象概況  
平成13年1月20日18時30分 神奈川県大雪注意報発令  
24時20分解除
- (2) 配備状況  
983人（消防隊員，土木事務所職員含む）
- (3) 被害状況  
人的被害（救急取扱）  
軽傷27人，中等症3人，重傷3人
- (4) その他  
幹線道路16箇所にて交通規制，除雪等実施

### 2 5月24日 がけ崩れ

- (1) 覚知日時・場所  
平成13年5月24日 18時40分頃  
都筑区池辺町
- (2) 概要  
高さ2m，幅3m，奥行き1mの約6～8立方メートルの土砂が崩れたもので，被害は特に無かった。
- (3) 対応等  
北部建築事務所が現地調査を行い，ブルーシート掛け等の応急処置を実施。

### 3 6月25日 がけ崩れ

- (1) 覚知日時・場所  
平成13年6月25日 4時15分頃  
金沢区六浦町
- (2) 概要  
ネットフェンス内で約15立方メートルの土砂が崩れたもので，前面道路（市道）の半分以上が埋まった。
- (3) 対応等  
土木事務所が応急措置を実施。

### 4 7月13日 大口径管漏水

- (1) 覚知日時・場所  
平成13年7月13日 4時00分頃  
金沢区瀬戸町18番地 国道16号線瀬戸交差点付近
- (2) 概要  
400水道管の破裂により，水が8mの高さまで噴出し付近30mの範囲で水道水が20cm完遂したもので，その他の被害は無かった。
- (3) 対応等  
消防，警察が現場に出場し車両誘導等を実施するとともに，水道局が南部配水のバルブ操作にて止水。

### 5 8月27日 大雨による被害

- (1) 気象概況  
平成13年8月27日13時35分 大雨洪水雷注意報発表



(2) 本市の対応

戸塚区警戒本部設置：平成 13 年 8 月 27 日 14 時 05 分

戸塚区警戒本部廃止：平成 13 年 8 月 27 日 15 時 00 分

(3) 被害状況

ア 住家床下浸水

戸塚区汲沢 5 丁目：1 棟

泉区中田南 5 丁目：3 棟

泉区和泉町：5 棟

イ 非住家浸水

泉区和泉町：1 棟

ウ 非住家その他浸水

泉区和泉町：1 棟

6 10 月 31 日 がけ崩れ

(1) 覚知日時・場所

平成 13 年 10 月 31 日 3 時 00 分頃

金沢区瀬戸

(2) 概要

岩石（約 1t）が剥落し公道を塞いで通行不能となったもので、これにより民家のフェンスの一部が破損した。

(3) 対応等

土木事務所が岩石を撤去するとともに、南部建築事務所が土地所有者に対してがけの防災措置等を指導。

## 第16 地震発生に伴う警戒体制

### 1 9月18日 震度4地震

- (1) 発生日時  
平成13年9月18日 4時24分
- (2) 震源地  
東京湾（北緯35度24分，東経139度48分）震源の深さ約50km
- (3) 震度，規模  
震度4（鶴見区末吉小学校，西区市長公舎）マグニチュード4.4
- (4) 配備人員等  
1,136名（全区連絡体制）
- (5) 被害状況  
特に無し

### 2 12月8日 震度4地震

- (1) 発生日時  
平成13年12月8日 4時7分
- (2) 震源地  
神奈川県西部（北緯35度30分，東経139度6分）震源の深さ約30km
- (3) 震度，規模  
震度4（栄区豊田消防出張所）マグニチュード4.6
- (4) 配備人員等  
833人（全区連絡体制）
- (5) 被害状況  
特に無し

第17 横浜市緊急危機管理対策

1 概要

平成13年9月11日に発生した米国での同時多発テロを契機に「市民の安全・安心」確保のため危機管理体制を点検・強化して、さらに関係各局の連携による応急活動が迅速・的確に行えるよう平成13年10月16日に市長を議長として「横浜市緊急危機管理会議」を発足しました。

2 本市の対応

| 実施した緊急対策 |   |
|----------|---|
| 総務局      | <p>「横浜市炭疽菌等災害警戒体制」を実施中。</p> <p>「市民から不審物（炭疽菌等）の届出があった場合の連絡体制」を整備し、全職員へ周知。</p> <p>本庁舎内（周辺民間ビル含む）における不審物、不審郵便物に対する警戒を周知。</p> <p>不審な郵便物に対する対応について年末に周知。</p>   |
| 衛生局      | <p>炭疽菌等バイオテロ用抗菌剤の市立病院等9病院での備蓄を695人日分から3120人日分に増量を実施。</p> <p>市医師会の後援により、市内医療機関の医師その他医療従事者を対象にした研修会を実施。（220人参加）</p> <p>市衛生研究所にリアルタイムPCR、グローブボックス等を配置。保健所に感染防護用装備等を購入。</p> <p>「不審な郵便物等にかかる保健所の対応の手引き」を作成し各保健所に周知。</p>  |
| 水道局      | <p>浄水場出入り業者等に対する入場許可証を発行。</p> <p>水道原水は24時間連続監視を実施。</p>  |
| 消防局      | <p>横浜市・川崎市・横須賀市各消防局・神奈川県警・県衛生部と合同で生化学テロ対策訓練を実施。（10月23日）</p> <p>「テロ災害情報覚知時の指令課の対応」措置要領作成。</p> <p>除染剤は専門家の意見から「次亜塩素酸ナトリウム」が最も有効と判断、調達に係る連絡体制を確保。</p> <p>特殊災害対応隊、救助隊、消防隊、救急隊等計106隊による「BC災害対策訓練」を4日間にわたって実施。</p>  |
| 交通局      | <p>地下鉄車内で炭疽菌の疑いのある不審物を発見した場合は、最寄駅で乗客を降ろし、飛散防止措置を講じた後、車両基地まで回送し、警察と対応することと決定。</p> <p>地下鉄駅内の強制換気口開口部に、容易に手が届かないよう、地盤面から2.5m以下にある部分を鉄板等で閉鎖。</p> <p>公園内等の自然換気口について、薬物等を投入されないよう、開口部に地盤面から2.5m以上の囲いを設置。</p>  |
| その他関係局   | <p>「横浜港ふ頭内の不審物に対する初動体制マニュアル」を作成し、関係職員に周知徹底。（港湾局）</p> <p>港湾関係の行政機関・民間団体23団体による「危機管理にかかわる横浜港会議」を発足。（港湾局）</p> <p>広報よこはま市版11月号及び12月号の記事を通じてBC災害等に対する本市の対応等について周知。（市民局）</p> <p>市大センター病院救命救急センターで、患者の汚染物の洗浄、毒物特定のための検査キット活用、トリアージ及び初期治療訓練を防護服・防毒マスクを着用して実施。（市大事務局）</p> <p>第三管区海上保安本部が実施した訓練に市大附属病院の医師を派遣<br/>（市大事務局）</p> <p>危機管理対策の推進について国家予算要望を実施。（財政局）</p> <p>下水処理場・污泥センターの夜間、休日の門扉、管理棟等の施錠を徹底し、危険箇所の夜間照明については終夜点灯。（下水道局）</p> <p>安全管理マニュアルの再徹底を図るとともに、学校長会会長に不審物の取扱いについて周知。（教育委員会事務局）</p> |

### 3 本市における不審郵便物等の事案について

#### (1) 総件数 89 件（平成 13 年中）

##### ア 不特定多数を対象とした事案...28 件

不審物散布 28 件

|         |     |      |     |
|---------|-----|------|-----|
| 交通局・地下鉄 | 7 件 | 公共施設 | 6 件 |
| 交通局・バス  | 2 件 | 集客施設 | 1 件 |
| その他交通機関 | 6 件 | その他  | 6 件 |

##### イ 特定の個人・企業等を対象とした事案...61 件

不審郵便物 45 件

|        |      |        |     |
|--------|------|--------|-----|
| 一般市民   | 29 件 | 役所     | 4 件 |
| 企業     | 11 件 | 米国関連施設 | 1 件 |
| 火災     | 1 件  |        |     |
| 企業     | 1 件  |        |     |
| 不審物付着等 | 15 件 |        |     |
| 一般市民   | 15 件 |        |     |

#### (2) 横浜市衛生研究所での炭疽菌検査について

ア 実施件数 43 件

イ 検査結果 43 件

|      |    |      |
|------|----|------|
| <内訳> | 陽性 | 0 件  |
|      | 陰性 | 43 件 |

（他に神奈川県衛生研究所で 7 件実施。検査結果...陽性 0 件，陰性 7 件）

#### (3) 本市関係施設が対象となった事案について

ア 総件数 14 件

イ 内訳

道路局 1 件（横浜新都市交通車内 1 件<回送 1 件>）

交通局 10 件 地下鉄車内 4 件<踊場駅,上永谷駅,回送,新横浜駅>  
地下鉄駅構内 3 件<伊勢佐木長者町駅 1 件, 関内駅 2 件>  
地下鉄車両基地 1 件<新羽 1 件> ,  
バス車内 2 件<市が尾駅前バスターミナル 1 件, 梶山折返場 1 件>

中区 1 件（戸籍課・不審郵便物）

旭区 1 件（こどもゆぐハウス・不審物散布）

教育委員会事務局 1 件（獅子ヶ谷小学校 1 件・不審郵便物）

#### (4) 交通局以外の交通機関が対象となった事案について

ア 総件数 6 件

イ 内訳

東京急行電鉄 3 件（長津田検車区車内 2 件，藤が丘駅構内 1 件）

J R 東海 1 件（東海道新幹線新横浜駅車内 1 件）

京浜急行バス 1 件（能見台車庫バス車内 1 件）

横浜新都市交通 1 件（検車場車内 1 件）

#### (5) 被害

無し

第18 資料編

1 月別気象概況

(平成13年神奈川県気象年報「横浜地方気象台発行」より抜粋)

| 月別 | 気象概況   | 気象警報の発表状況  |
|----|--|--|
| 1月 | <p>上旬の半ばまで冬型の気圧配置が続き晴れたが、7～8日に低気圧が通過しみぞれとなった。中旬も冬型の気圧配置で晴れた日が続いたが、20日には低気圧が通過し雪となった。下旬の前半は高気圧が北に偏り曇りの日が多かった。南岸を通過した低気圧のため26日は大雨、27日は大雪で横浜の積雪が17cmとなった。月の気温は平年より低く、降水量はかなり多かった。</p> | <p>(全域)<br/>27日 12:30<br/>大雪警報<br/>27日 18:10 切替</p>  |
| 2月 | <p>上旬の半ば頃は高気圧が北に偏り曇りの日があったが、高気圧に覆われ晴れの日が多かった。1日と7日は低気圧の通過で雨やみぞれとなった。中旬は冬型の気圧配置や高気圧に覆われ晴れの日が多かった。下旬になると高気圧と低気圧が周期的に通過し、晴れの日が多かった。月の降水量は平年より少なかった。</p>                               |  |
| 3月 | <p>高気圧と低気圧が交互に通過し天気は周期的に変化した。月初めと月末にまとまった雨が降り、月末は気温が下がりみぞれとなった。桜は平年より早く22日に開花し、29日に満開となった。月の気温は平年より高く、日照時間は多かった。</p>   |  |
| 4月 | <p>上旬と中旬は高気圧に覆われて晴れて暖かい日が多かった。その後、天気は周期的に変わった。月の気温は平年より高く、日照時間はかなり多く、降水量はかなり少なかった。</p>   |  |
| 5月 | <p>オホーツク海高気圧の勢力が強く、上旬の半ば過ぎまで雲の多い日が続き、上旬末に通過した低気圧も動きが遅く雨や曇りの日が多かった。中旬までは高気圧に覆われ晴れた日が多く、降水量はかなり少なかった。下旬になると動きの遅い前線や低気圧の影響で雨の日が多く、降水量はかなり多くなった。月の気温は平年より高く、降水量は多く、日照時間は少なかった。</p>     |  |
| 6月 | <p>上旬の前半は高気圧に覆われ晴れた。5日の梅雨入り後は曇りや雨の日が続き、7日は局地的な大雨となった。中旬になると梅雨前線の活動が活発となり、14日は大雨となった。下旬の半ば過ぎまでは梅雨前線の影響で曇りや雨となったが、その後は梅雨前線の活動が弱く晴れの日が多かった。月の気温は平年より高く、降水量は少なかった。</p>                 | <p>(県東部)<br/>7日 17:27<br/>大雨洪水警報<br/>7日 19:43 切替</p> |

| 月別  | 気象概況   | 気象警報の発表状況   |
|-----|--|---|
| 7月  | 1日に梅雨が明け、その後は高気圧に覆われ晴れて暑い日が続いた。25日は上空に寒気が流入し雷を伴う大雨となり、その後28日まではオホーツク海高気圧に覆われ曇りや雨となった。月の気温は平年よりかなり高く、日照時間はかなり多く、降水量はかなり少なかった。                     | (県東部)<br>25日 15:20<br>大雨洪水警報<br>25日 16:50 切替  |
| 8月  | 1日に前線が南下した後、オホーツク海高気圧に覆われ曇りで気温の低い日が続いた。22日には台風11号が通過し大雨となった。月末は寒気や低気圧の影響で雨の日が多かった。月の気温は平年より低く、日照時間はかなり少なかった。                                     | (全域)<br>11日 17:20<br>大雨洪水警報<br>11日 22:30<br>切替<br>21日 16:50<br>大雨洪水波浪警報<br>22日 13:28 切替<br>(県東部)<br>29日 7:40<br>大雨洪水警報<br>29日 9:17 切替 |
| 9月  | 上旬は北偏した高気圧に覆われ曇りの日が多く、日照時間はかなり少なかった。10日～11日は台風15号の影響で大雨となり、その後も秋雨前線の影響で曇りや雨の日が多かった。下旬になると移動性高気圧に覆われ晴れの日が続き、日照時間もかなり多くなった。                        | (全域)<br>10日 22:15<br>大雨洪水暴風波浪警報<br>11日 19:50 切替   |
| 10月 | 高気圧と低気圧が交互に通過し天気も周期的に変わり、1日と10日は大雨となった。中旬は高気圧に覆われ好天が続いたが、17日、18日は秋雨前線と台風21号の影響で雨となった。下旬は高気圧と低気圧が周期的に通過したが、高気圧が北に偏り曇りの日が多かった。月の日照時間と降水量は平年より多かった。 |   |
| 11月 | 月の半ばまでは前線や低気圧の影響で雨の日が多く降水量はかなり多くなった。月後半は冬型の気圧配置や高気圧に覆われ晴れの日が続き、28日には初霜を観測した。月の日照時間と降水量は平年より多かった。   |   |
| 12月 | 4日、6日、13日に低気圧が通過し雨となった。21日に南海上を通過した低気圧の影響でみぞれとなった他は、冬型の気圧配置や高気圧に覆われ晴れの日が多かった。月の日照時間は平年より多かった。  |   |

## 2 平成13年(2001年)の台風の発生数

(平成13年神奈川県気象年報「横浜地方気象台発行」より抜粋)

|           | 1月  | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 年    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 発生数       |     |     |     |     | 1   | 2   | 5   | 6   | 5   | 3   | 1   | 3   | 26   |
|           | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 4.1 | 5.5 | 5.1 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 26.7 |
| 全国への接近数   |     |     |     |     | 1   |     | 2   | 2   | 4   | 2   |     |     | 11   |
|           |     |     |     | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 10.8 |
| 本土への接近数   |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 2   | 1   |     |     | 4    |
|           |     |     |     |     | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.0 |     | 5.2  |
| 南西諸島への接近数 |     |     |     |     | 1   |     | 1   | 1   | 2   | 1   |     |     | 6    |
|           |     |     |     | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 7.2  |
| 上陸数       |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     | 2    |
|           |     |     |     |     |     | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |     | 2.6  |

台風の発生、接近及び上陸数(いずれも上段は2001年、下段は平年値)

(注)発生数は日本時間による。

台風の発生数：東経180度以西の北太平洋で発生した台風の数。

台風の接近：台風がその地点を中心とする半径300km以内にはいること。

全国には南鳥島は含まない。

本土への接近数は、北海道、本州、四国、九州のいずれかの気象官署に接近した数。


南西諸島への接近数は、沖縄地方予報区と奄美諸島のいずれかの気象官署に接近した数。

台風の上陸とは、台風が中心が北海道、本州、四国、九州の海岸に達した場合をいう。

小さい島や半島を横切って短時間でまた海上に出た場合は台風の通過という。

## 3 平成13年本土へ接近・上陸した主な台風の経路

(平成13年神奈川県気象年報「横浜地方気象台発行」より抜粋)



2001年に上陸した台風の経路図

経路図上の は日本時間09時の台風の中心位置と中心気圧を示す。 は日本時間21時を示す。

## 4 平成13年横浜地方気象台年表

(平成13年神奈川県気象年報「横浜地方気象台発行」より抜粋)

| 種別              |            | 月     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 年      |
|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                 |            | 1月    | 2月    | 3月    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |        |
| 気温              | 平均気温       | 4.6   | 6.2   | 9.4   | 15.0  | 18.7  | 22.2  | 27.4  | 25.8  | 22.6  | 18.1  | 12.4  | 8.0   | 15.9   |
|                 | 最高気温       | 8.5   | 10.3  | 14.1  | 20.2  | 22.4  | 25.8  | 32.0  | 29.4  | 25.8  | 22.1  | 16.5  | 12.0  | 19.9   |
|                 | 最低気温       | 1.3   | 2.5   | 5.4   | 10.8  | 15.8  | 19.5  | 24.2  | 23.4  | 19.9  | 15.0  | 8.8   | 4.8   | 12.6   |
|                 | 最高気温の極値    | 13.3  | 19.0  | 22.6  | 25.1  | 26.5  | 32.6  | 36.9  | 35.1  | 30.7  | 27.8  | 22.5  | 16.2  | 36.9   |
|                 | 起日         | 10    | 22    | 21    | 20    | 21*   | 27    | 24    | 1     | 12    | 2     | 6     | 2     | 7/24   |
|                 | 最低気温の極値    | -2.5  | -0.5  | 0.7   | 0.8   | 8.5   | 15.8  | 21.4  | 19.9  | 12.2  | 10.7  | 5.0   | 1.6   | -2.5   |
|                 | 起日         | 15    | 3     | 10*   | 1     | 1     | 16    | 2     | 19    | 23    | 19    | 28    | 31    | 1/15   |
| 湿度%             | 平均湿度       | 52    | 55    | 57    | 61    | 73    | 75    | 68    | 75    | 72    | 67    | 62    | 51    | 64     |
|                 | 最小湿度       | 15    | 18    | 11    | 14    | 22    | 27    | 34    | 34    | 31    | 27    | 24    | 16    | 11     |
|                 | 起日         | 3     | 26    | 21    | 15    | 17    | 4     | 1     | 17    | 22    | 3     | 4     | 30    | 3/21   |
| 日照時間 (h)        |            | 173.9 | 146.9 | 181.3 | 226.6 | 170.0 | 114.5 | 275.5 | 132.8 | 119.0 | 149.4 | 172.0 | 201.7 | 2063.6 |
| 日照率 (%)         |            | 56    | 48    | 49    | 58    | 39    | 26    | 62    | 32    | 32    | 43    | 56    | 67    | 47     |
| 平均雲量 (10分比)     |            | 5.0   | 6.1   | 5.9   | 5.6   | 7.6   | 8.8   | 5.9   | 8.4   | 7.6   | 6.4   | 4.9   | 4.6   | 6.4    |
| 降水量 mm          | 月合計        | 146.5 | 38.5  | 133.5 | 64.0  | 194.5 | 141.0 | 46.5  | 162.5 | 215.5 | 306.5 | 139.5 | 42.0  | 1630.5 |
|                 | 日最大        | 34.0  | 17.0  | 30.0  | 24.5  | 39.0  | 55.0  | 45.5  | 77.0  | 63.5  | 107.0 | 33.0  | 16.0  | 107.0  |
|                 | 起日         | 27    | 7     | 1     | 30    | 23    | 14    | 25    | 22    | 10    | 10    | 6     | 13    | 10/10  |
|                 | 1時間最大      | 9.0   | 4.5   | 8.0   | 4.0   | 8.5   | 13.5  | 45.0  | 27.0  | 20.5  | 25.5  | 17.5  | 6.5   | 45.0   |
|                 | 起日         | 8     | 24    | 4     | 30    | 27    | 7     | 25    | 22    | 10    | 28    | 6     | 13    | 7/25   |
| 最深積雪 (cm)       |            | 17    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 17     |
| 起日              |            | 27    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1/27   |
| 風向<br>風速<br>m/s | 平均         | 4.1   | 3.6   | 4.1   | 3.9   | 3.5   | 3.0   | 3.9   | 2.8   | 3.2   | 3.3   | 3.0   | 3.4   | 3.5    |
|                 | 最大         | 13.1  | 11.1  | 14.6  | 12.4  | 11.8  | 9.8   | 10.6  | 11.3  | 17.4  | 9.6   | 10.6  | 12.1  | 17.4   |
|                 | その風向       | N     | WSW   | SW    | SW    | SSW   | SW    | SW    | S     | W     | N     | N     | WSW   | W      |
|                 | 起日         | 27    | 28    | 15    | 3     | 19    | 19    | 12    | 22    | 11    | 23*   | 3     | 30    | 9/11   |
|                 | 最大瞬間       | 26.5  | 22.1  | 28.0  | 23.2  | 22.0  | 19.9  | 29.4  | 25.4  | 31.0  | 17.3  | 19.7  | 24.1  | 31.0   |
|                 | その風向       | NNW   | W     | NNW   | SW    | SW    | SW    | N     | SSE   | ESE   | SW    | NNE   | WSW   | ESE    |
|                 | 起日         | 27    | 28    | 13    | 3     | 19    | 20    | 25    | 22    | 11    | 29    | 3     | 30    | 9/11   |
| 天気<br>日数        | 降水 1.0mm   | 8     | 4     | 10    | 8     | 14    | 12    | 2     | 8     | 10    | 10    | 8     | 4     | 98     |
|                 | 降水 10.0mm  | 6     | 2     | 5     | 3     | 8     | 4     | 1     | 3     | 6     | 8     | 5     | 2     | 53     |
|                 | 雪          | 4     | 5     | 6     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 16     |
|                 | 積雪         | 9     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 9      |
|                 | 雷          | 0     | 0     | 2     | 0     | 3     | 1     | 2     | 0     | 1     | 3     | 0     | 0     | 12     |
|                 | 風速 10.0m/s | 5     | 3     | 9     | 7     | 2     | 0     | 2     | 1     | 2     | 0     | 1     | 4     | 36     |
|                 | 不照         | 4     | 3     | 5     | 3     | 7     | 5     | 1     | 5     | 7     | 6     | 3     | 3     | 52     |
|                 | 平均雲量 1.5   | 7     | 2     | 2     | 4     | 1     | 0     | 4     | 0     | 3     | 2     | 6     | 7     | 38     |
|                 | 平均雲量 8.5   | 7     | 10    | 7     | 6     | 16    | 21    | 9     | 19    | 17    | 13    | 6     | 5     | 136    |
|                 | 霧          | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4      |

(注)欠測を含む集計値 X: 障害休止またはその他の欠測 \*: 極値が2回以上出現



5 平成 13 年横浜市有感地震表（高密度強震計ネットワークによる）

|     | 1月       | 2月       | 3月       | 4月       | 5月       | 6月        | 7月        | 8月        | 9月       | 10月      | 11月      | 12月      | 計           |
|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 震度1 | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 1<br>(0) | 0<br>(1) | 0<br>(5)  | 0<br>(5)  | 0<br>(5)  | 1<br>(0) | 1<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 3<br>(16)   |
| 震度2 | 0<br>(0) | 1<br>(0) | 0<br>(1) | 1<br>(0) | 2<br>(2) | 2<br>(8)  | 2<br>(37) | 0<br>(15) | 0<br>(4) | 2<br>(5) | 0<br>(1) | 4<br>(1) | 14<br>(74)  |
| 震度3 | 0<br>(0) | 2<br>(1) | 0<br>(0) | 2<br>(1) | 0<br>(0) | 0<br>(1)  | 0<br>(4)  | 0<br>(1)  | 0<br>(0) | 0<br>(2) | 1<br>(1) | 0<br>(0) | 5<br>(11)   |
| 震度4 | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 0<br>(0)  | 0<br>(2)  | 0<br>(0)  | 1<br>(1) | 0<br>(0) | 0<br>(0) | 1<br>(0) | 2<br>(3)    |
| 合計  | 0<br>(0) | 3<br>(1) | 0<br>(1) | 4<br>(1) | 2<br>(3) | 2<br>(14) | 2<br>(48) | 0<br>(21) | 2<br>(5) | 3<br>(7) | 1<br>(2) | 5<br>(1) | 24<br>(104) |

括弧内は平成 12 年の観測記録

表 - 2 高密度強震計ネットワークによる観測記録 詳細

|    | 地震発生<br>日 時  | 気 象 庁<br>マグニチュード | 震 央      | 市内最大<br>震 度 |
|----|--------------|------------------|----------|-------------|
| 1  | 2月 2日 8:10   | 4.2              | 神奈川県西部   | 2.9         |
| 2  | 2月25日 6:53   | 5.8              | 福島県沖     | 1.9         |
| 3  | 25日 14:05    | 4.3              | 伊豆大島近海   | 2.5         |
| 4  | 4月 3日 23:57  | 5.1              | 静岡県中部    | 2.9         |
| 5  | 4月10日 10:03  | 4.5              | 千葉県南部    | 2.9         |
| 6  | 4月17日 9:39   | 4.8              | 千葉県東方沖   | 1.6         |
| 7  | 4月20日 1:44   | 4.0              | 埼玉県南部    | 1.4         |
| 8  | 5月24日 13:22  | 4.2              | 茨城県南部    | 1.9         |
| 9  | 5月31日 8:59   | 4.5              | 茨城県南部    | 1.9         |
| 10 | 6月 1日 0:41   | 4.8              | 静岡県中部    | 2.3         |
| 11 | 6月25日 1:27   | 4.0              | 神奈川県東部   | 2.2         |
| 12 | 7月20日 6:02   | 4.8              | 茨城県南部    | 2.4         |
| 13 | 7月26日 3:33   | 4.2              | 埼玉県南部    | 2.2         |
| 14 | 9月18日 4:24   | 4.4              | 東京湾      | 3.8         |
| 15 | 9月25日 4:35   | 4.4              | 茨城県南部    | 1.4         |
| 16 | 10月 2日 17:20 | 5.6              | 福島県沖     | 1.5         |
| 17 | 2日 23:02     | 4.1              | 埼玉県南部    | 1.2         |
| 18 | 10月18日 6:30  | 4.4              | 茨城県南部    | 1.7         |
| 19 | 11月17日 1:32  | 4.5              | 千葉県北西部   | 2.9         |
| 20 | 12月 1日 11:26 | 4.2              | 埼玉県北部    | 1.9         |
| 21 | 12月 2日 22:02 | 6.3              | 岩手県内陸南部  | 2.0         |
| 22 | 12月 8日 4:07  | 4.6              | 神奈川県西部   | 3.9         |
| 23 | 12月 9日 13:06 | 4.6              | 新島・神津島近海 | 1.5         |
| 24 | 12月19日 0:07  | 4.0              | 相模湾      | 2.0         |

高密度強震計ネットワークとは市内に約 2 km 間隔で配置されている各消防出張所等の公共施設（150 箇所）に強震計を備えた観測点を整備し、これらと災害対策室、消防局及び横浜市立大学の三箇所を結んだネットワークで、これにより地震発生後 2~3 分で初期情報（計測震度、最大加速度、応答スペクトル）、約 90 分後には最終情報が判明するものです。